

瑞合畅通自产自销 电梯控制电缆价格 绍兴控制电缆

产品名称	瑞合畅通自产自销 电梯控制电缆价格 绍兴控制电缆
公司名称	山东瑞合畅通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市郑店镇工业园
联系电话	18612618158

产品详情

导致我们控制电缆的接头发热的原因是什么：

控制电缆我们在生活中是经常使用的，该产品给我们的生活带来了不少的帮助，绍兴控制电缆，下面我们就详细介绍一下我们的控制电缆在使用的时候出现起火的原因：

中间接头盒绝缘击穿。控制电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当，运行中接头氧化、发热、流胶；在做控制电缆中间接头时，灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，灌注绝缘剂时，盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气，以上因素均能引起绝缘击穿，形成短路，使电缆爆1炸起火。

控制电缆的详细情况分析：

控制电缆是适用于工矿企业、能源交通的部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆，下面我们就来详细介绍一下我们的控制电缆有哪些具体的信息您不了解。

我们在生活中使用到的控制电缆，一般作为电器仪表的连接线，适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能。

导致我们控制电缆的接头发热的原因是什么：

控制电缆我们在生活中是经常使用的，该产品给我们的生活带来了不少的帮助，下面我们就详细介绍一下我们的控制电缆在使用的时候出现起火的原因：

当油浸电缆敷设高差较大时，电器控制电缆价格，可能发生电缆淌油现象。淌流的结果，矿用控制电缆厂家，使控制电缆上部由于油的流失而干枯，电梯控制电缆价格，这部分电缆的热阻增加，使纸绝缘焦化而提前击穿。另外，由于上部的油向下淌，在上部电缆头处腾出空间并产生负压力，使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力，促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。

瑞合畅通自产自销(图)-电梯控制电缆价格-绍兴控制电缆由山东瑞合畅通线缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东瑞合畅通线缆有限公司（www.rhctxl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!