

沃尔沃柴油发电机 新动力机电公司 沃尔沃柴油发电机厂

产品名称	沃尔沃柴油发电机 新动力机电公司 沃尔沃柴油发电机厂
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

产品详情

正常情况下全新的柴油发电机组在刚开始运行50个小时后需要更换一次新机油，沃尔沃柴油发电机厂家，这个期间主要是机器的磨合期，在更换新机油的时候不要忘记更换机油滤清器，机油滤清器要和机油一并更换，柴油发电机组日常运作中运作时间满250小时就建议更换一次新机油，尽量不要超过300小时，如果柴油发电机不是每天都很频繁的运作，也可以一个月更换一次，机油的更换时间和机油的种类品质也有关联，加入好的机油可以运作400个小时后再更换，由于不同功率和不同厂家生产的发电机组的性能参数等不尽相同，所以加入的机油也是不一样的，具体加入什么型号的机油请咨询专业人士，沃尔沃柴油发电机多少钱，同种型号的机油也有优劣之分，沃尔沃柴油发电机，好的机油使用时间更长，效果更好。

若拔不出，则可将附有转子的中间壳从台虎钳上取下后，倒置过来，将压气机叶轮部分浸没在装有沸水的盆内，稍待片刻后即可将叶轮从转子轴上顺利取下。

取出压气机叶轮后，用手托住涡轮叶轮，把附有涡轮转子轴的中间壳从台虎钳上取下置于工作台上。用手轻轻压涡轮转子轴在压气机端的螺纹中心孔端面，取出涡轮转子轴。取出转子轴时应十分小心，切不可将转子轴上螺纹碰及浮动轴承内孔表面。

1、沃尔沃发电机磨损使玉柴发电机的缸套形成纵行拉痕，缸径和活塞侧间隙超出规定值，导使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或者因为油环内的内撑扭曲簧断开，使刮油不净参与燃烧，使得玉柴发电机起动困难，排气管冒蓝烟，呼吸器喷油严重，沃尔沃柴油发电机厂，造成机油额外消耗。

2、沃尔沃发电机气门导管磨损导致机组的机油额外损耗。

3、检查沃尔沃发电机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处的密封垫是不是完好，连接处的螺丝有没有松动。如果在机架位置有漏油现象，就要对机油壳进行检查，主要检查与行轮同侧的机

油壳前端，一般是因为机座螺丝松动，导致行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰形成缺口，引发漏油现象。

沃尔沃柴油发电机-新动力机电公司-沃尔沃柴油发电机厂由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司（www.dgfdj888.com）是一家从事“发电机、柴油发电机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康明斯、英国帕金斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新动力机电在柴油发电机组中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！