

# 咸宁真石漆 兴邦涂料加工厂家 真石漆批发

产品名称	咸宁真石漆 兴邦涂料加工厂家 真石漆批发
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

## 产品详情

用作真石漆成膜助剂的丙1烯酸酯乳液在干燥后应具有良好的耐水性，因此涂层在干燥后遇水不应发生了发白的现象。但有些真石漆涂层在每次下雨以后，都会发白，涂层变得疏松，而在雨停后，经太阳一晒，涂层又恢复原来的颜色。经分析，这是由于涂层的耐水性不好、吸收了水分所引起的。从聚丙1烯酸酯的结构来分析，真石漆涂层应具有良好的抗水性。

真石漆的涂层施工干固后十分坚硬，真石漆批发，指甲不能抠动，一般的真石漆如果在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动，应视为涂层太软，原因主要是选择的乳液不恰当。

施工人员在制备真石漆时，采取与制备乳胶漆相同的乳液，这就导致真石漆配方中的乳液含量较低，真石漆工程，成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密。经涂料研发人员研究:用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，最1低成膜温度不应低于15。较高的最1低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂膜的性能。真石漆选择的是粘结力较高的、最1低成膜温度也较高的复合乳液，这从根本上解决了涂层太软的问题。

真石漆，这种外墙新兴的建筑涂料，也是如今最热门的一种外墙涂料。在真石漆施工过程中，附近涂料厂，肯定是遇到各种各样的问题，比如：在真石漆施工中，咸宁真石漆，遇到牵丝这一现象应该如何解决呢？

牵丝，即是在真石漆即喷涂施工时，真石漆涂层出现呈丝状的现象。这种现象是由于真石漆施工的喷枪

口径太小，压力过高，且溶剂挥发太快，粘度太高引起的。

出现这种情况如何解决呢：

- 1、使用与真石漆相应的挥发性较低的溶剂；
- 2、使用较大口径的真石漆喷枪，调整压力。
- 3、使用与真石漆相配套的稀料调整黏度；

咸宁真石漆-兴邦涂料加工厂家-真石漆批发由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂（[www.whmxqy.com](http://www.whmxqy.com)）是从事“水性涂料加工,内墙乳胶漆,外墙乳胶漆,真石漆,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵总。