

福州水泥隔墙板厂家

产品名称	福州水泥隔墙板厂家
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

产品详情

通过实际调研发现，墙板开裂的方式有：沿柱边、梁边产生裂缝;砂浆断裂产生裂缝;沿板边产生裂缝。经过分析，施工过程中墙面、板边基层灰尘、油污较多;砂浆强度不够;砂浆中有缝隙等现象。经过分析，施工工艺的不合理导致砂浆的粘结强度不高也是导致墙板产生裂缝的主要原因之一。

经过现场观察发现，在墙板安装2-3天后，部分施工企业就开始进行墙面二次作业。通过分析，砂浆在2-3天内强度明显不足，这个时候在墙面上进行二次作业容易造成砂浆产生裂缝。所以，轻质隔墙板施工养护不合理也是导致墙板产生开裂的原因之一。