

# 德国品孚油烟机 德国品孚公司 德国品孚

产品名称	德国品孚油烟机 德国品孚公司 德国品孚
公司名称	武汉市生锋商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区将军路街道办事处银潭路16号联合三厂房1-3号
联系电话	13886039718

## 产品详情

本公司主要经营德国品孚品牌的壁挂炉，抽油烟机，燃气热水器，灶具等等。“品孚”，一个饮誉全球的厨房电器品牌，1928年由德国伯爵威尔·斯坦孚在德国工业重镇科隆北面的埃森创立，是一家专为皇室宫廷和社会权贵定制取暖壁炉的作坊。随后组建跨区域、多行业的集团公司，并正式命名为“凯撒集团”，作为该集团原始核心板块“品孚牌”厨房电器，更是如日中天，发展势头强劲，产品包括壁挂炉、燃气灶、抽油烟机等，德国品孚燃气热水器，做工精致，品质精良，在国际上赢得了广泛的推崇。

熄火后长时间不关气：熄火保护装置中传动机构受阻而不能正常工作会使燃具无法关气，应首先关闭灶前阀门，调整传动机构并检查装置中是否有障碍物，如有予以清除。熄火保护装置未进入保护状态也会无法关气，此时可重复操作灶具旋钮即可。

回火：如果进入燃烧器的燃气流量不断减小，即气流速度不断减小，蓝色锥体越来越低，最后由于气流速度小于火焰传播速度，火焰将缩进燃烧器，称为回火。燃烧产生回火时，先出现一个回火噪声，然后再喷嘴附近管路中的燃烧又会不断产生噪声。突然关闭阀门，随着火焰的熄灭也会发生回火噪声，焦炉煤气比天然气和液化石油气更容易产生回火噪声。调风板开度过大，使一次空气系数过大，容易造成回火，通过调节调风板可以排除。气源管路、减压阀、燃烧器喷嘴、火子L被饭菜的渣滓、炭黑或其他物质堵塞，液化气钢瓶中燃气压力不足，会使燃气出流速度降低，造成回火，可以通过清理污物，充气避免。喷嘴不正或喷嘴孔径偏心，使燃气喷出时受到阻碍而造成回火。此时，应校正燃气喷嘴的中心线或更换喷嘴。燃气燃烧时间过长，引射管和喷嘴的温度过高，会加速火焰的燃烧速度而产生回火，此时可关闭燃气，让引射管和喷嘴冷却后再重新点火。

本公司主要经营德国品孚品牌的壁挂炉，抽油烟机，燃气热水器，灶具等等。“品孚”，一个饮誉全球的厨房电器品牌，1928年由德国伯爵威尔·斯坦孚在德国工业重镇科隆北面的埃森创立，是一家专为皇室宫廷和社会权贵定制取暖壁炉的作坊。产品包括壁挂炉、燃气灶、抽油烟机等，做工精致，德国品孚，品质精良，在国际上赢得了广泛的推崇。

壁挂炉使用注意：清洁如果发现水龙头的水越来越小了，问题有可能出水龙头上，解决的方法很简单，

就是让水龙头的滤网折下，清除杂质就OK了，因为有很多水中的杂质，比如：小石头，线，草等等，所以壁挂炉的水不能直接饮用，尤其是家里有小孩的朋友。

“品孚”，一个饮誉全球的厨房电器品牌，1928年由德国伯爵威尔·斯坦孚在德国工业重镇科隆北面的埃森创立，是一家专为皇室宫廷和社会权贵定制取暖壁炉的作坊。随后组建跨区域、多行业的集团公司，并正式命名为“凯撒集团”，作为该集团原始核心板块“品孚牌”厨房电器，更是如日中天，发展势头强劲，产品包括壁挂炉、燃气灶、抽油烟机等，做工精致，品质精良，在国际上赢得了广泛的推崇。

百尺竿头更进一步，为了确保产品质量的出类拔萃，集团斥巨资引进高精检测设备及专业的厨电生产流水线，使得公司无论在产品质量还是生产效率上均跃升到了一个全新的高度。公司全面推行ISO9001国际质量管理体系，全方位实行6S现场管理模式，严谨规范的企业运作，让“品孚”一直是行业风标作用。

品信双修，天人孚佑。“品孚”诚信对待每一位客户，倾智专注每一处细节。至诚至信，德国品孚油烟机，尽善尽美，充分体现了“品孚”人高贵的品质内蕴和精深的专业素养。提供更优质的产品，缔造更幸福的生活，是“品孚”创始以来一直奉行的经营哲学，原来如此，现在如此，未来如此。让我们高举“品孚”的大旗，精诚合作，共同开创灿烂辉煌的明天！

德国品孚油烟机-德国品孚公司-德国品孚由武汉市生锋商贸有限公司提供。武汉市生锋商贸有限公司（[pinfol.com.cn](http://pinfol.com.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德国品孚——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区将军路街道办事处银潭路16号联合三厂房1-3号，联系人：杨经理。