

# 金属保温装饰一体板 万兴建材 一体板

产品名称	金属保温装饰一体板 万兴建材 一体板
公司名称	青岛万兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨南泉兴泉一路18号
联系电话	15553215509

## 产品详情

### 节能外墙保温装饰一体板|B1级EPS/XPS保温装饰一体板一体板

#### 多彩粒子变小被挤压破碎

这是因为粒子在贮存运输过程中相互挤压，首先使粒子发生变形，变形到一定程度后突破粒子表面张力，粒子就会破碎变成细散状小点，或者因为粒子之间的挤压力加速了粒子之间相互渗透，造成粒子的边缘逐渐模糊，粒子之间串浆。

解决办法：这种问题与粒子的强度有关系，分散相内部各元素如果能够较强地交联在一起，就不会轻易被外力打散或打碎。应该找出分散相中比较弱的因素，金属保温装饰一体板，并加以改进。

#### 多彩粒子膨胀

粒子交联度过大，缺乏黏弹性，无法喷涂施工，且施工成膜后表面过分凸起，粗糙不平。

解决办法：控制粒子的交联度及粒子强度。

### A级防火保温装饰一体板|岩棉石材B1级保温一体板一体板

#### 保温隔热 降耗节能

外墙保温装饰一体板具有优质的保温隔热特性，与传统的外墙保温装饰建材相比，有的耐寒隔热性能。很大程度地降低了采暖和制冷能耗，保温装饰集成一体板，节省了能源支出。产品性价比高，在外墙保温装饰材料产品中显现出的优势。

#### 安装便捷 节省成本

新型板材重量轻、高强高，搬运和安装省时省力。

使用粘锚结合的安装方式，保温装饰一体板，施工简单、快捷，并不受天气、季节气候和地理环境限制，全年皆宜。不仅加快了工程进度，也节约了建筑成本，降低了综合造价。

## 防水防潮

传统的外墙装饰材料，普遍存在因透水透寒而引起的基材退化，从而导致室内墙面渗水等问题。而新型板材优良的自身结构及板材间紧凑的安装方式，避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏，安装后消除了墙面的渗水之忧，有效地避免了室内墙面发霉的现象。即使是在严寒地区，性能稳定的新型板材也毫无渗水变形之忧，延长了建筑的使用寿命。

涂料方面，涂料的润湿性不够，色浆的相容性不是很好，辊动多的地方和少的地方，会出现展色不均匀的现象。

## 施工方面：

同一个大面没有采用同一批涂料、涂料加水量控制不严格、同一个大面施工不一次性完成等等。

16、外墙乳胶漆施工一段时间后，颜色出现深浅不均匀是什么原因？

如果在施工过程中出现深浅不均匀是因为：

涂料展色性不是很好，色浆的相容性差；

底漆或腻子未完全干透，一体板，直接施工面漆；

施工控制不严格，不严格同面、同料、一次性完全要求施工；

物料管理不严格，不同品种和批次产品掺混。

如果是施工后期，比如15天以后出现，这是因为：

墙体处理不当，底漆封闭不好，漆膜泛碱不均匀；

墙体防水处理不好，局部渗水点未处理彻底；

金属保温装饰一体板-万兴建材(在线咨询)-一体板由青岛万兴建材有限公司提供。青岛万兴建材有限公司（[www.wanxinggroup.com.cn](http://www.wanxinggroup.com.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万兴建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！