

## 国内镀锌丝上市公司 热镀锌丝生产线

产品名称	国内镀锌丝上市公司 热镀锌丝生产线
公司名称	石家庄晶东金属制品有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	长度:30mm 直径:30-550 型号:8-24
公司地址	河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西
联系电话	15027758000

### 产品详情

而此时退火炉温控仪表显示温度仍为 720

,淄博退火丝中山退火丝真空无氧退火丝这说明显示温度不真实。我厂退火控温采用的是热电偶连接仪表进行控温,热电偶由炉体一侧伸入炉膛,到控温后自动断电保温,因此热电偶测的温度应为炉膛温度而非铁丝退火温度。在炉胆的出入炉过程中,可能由于振动而使热电偶位置发生移动,造成控温为 720 ,而实际炉胆温度高于此温度而造成过烧。通过用远红外测温仪测温发现,退火温度仪表显示 720 ,而炉胆已到了 930 。从退火炉胆上方插入一根热电偶连接电位差计测温显示温度为 840 ,在对炉胆进行检查时发现裂纹较多,淄博退火丝中山退火丝真空无氧退火丝又检查了热电偶的位置,发现它在炉内的伸长量减小,其端头已退到炉砖中,这就正好形成了高温富氧条件,而正是这种状况下出现了大批烧损丝。由此可见,高温富氧是造成钢丝烧损即花丝形成的原因。