

# 防腐风机生产厂家 风机 常熟市中宝通风

产品名称	防腐风机生产厂家 风机 常熟市中宝通风
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

## 产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机生产厂家，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 噪声解决方法：

原因一：负压风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。

解决方法：调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度，使机座面平整。

原因二：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，防腐风机厂家，产品销售到各大城市及地区。

如果排风扇在运行的过程中出现了故障，应立刻修理，下面我把常见的问题以及修理过程中应注意的问题分享给大家。

一，轴承温度过高

润泽油品质不高，造成在润滑方面出现问题

滚珠轴承收到了损坏

二，温度过高或者电极电流过大

标量超出限定值

电机输入电压过低或者电源单相断电

联轴器链接不正，皮圈过紧或者空系不匀

受到了轴承箱激烈震动的影响

排风扇输送的气体细密太大或者有粘性物质

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，风机，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 噪声解决方法：

原因一：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶。

原因二：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，防腐风机生产厂家，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

原因三：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等。

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。

防腐风机生产厂家-风机-常熟市中宝通风(查看)由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司(www.zbtfsb.com)是一家从事“无动力涡轮通风器;通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中宝通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中宝通风在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！