

# uv真空喷涂设备的工艺布局金百诺喷涂机厂家

产品名称	uv真空喷涂设备的工艺布局金百诺喷涂机厂家
公司名称	佛山市金百诺智能机械有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:喷涂机 型号:ptj-001 产地:佛山
公司地址	佛山市三水区白坭镇三水大道南203号三水智车科技园12栋101（住所申报）（注册地址）
联系电话	13929915228

## 产品详情

uv真空喷涂设备的工艺布局你了解多少\_金百诺喷涂机厂家

佛山市金百诺智能机械有限公司成立于2007年是一家专注于环保涂装设备研究开发、生产、及销售的专业化自动机械有限公司总部及研发基地设立于资源丰富的佛山,并在全国各地设有经销点,公司技术和研发实力雄厚,环保油漆设备找金百诺机械：13929915228.

一段时间，很多客户都在咨询uv滚涂设备，为来年的开工做设备投入准备。但是，在这里，金百诺机械uv滚涂机设备厂家要提醒大家，在选购之前，一定要先理清清楚uv滚涂设备的工艺布局。

uv滚涂设备工艺布局图设计的好坏，对uv滚涂生产线的使用至关重要。如果滚涂设备工艺布局不当，即使各项单台设备制作得再好，整条uv滚涂生产线也不能达到较佳使用效果。

下面，我们就介绍几个错误示范

- 1、产量达不到设计纲领：有的设计不考虑滚涂设备吊挂方式，不考虑吊挂间距，不考虑上下坡、水平转弯干涉，生产时间不考虑废品率、滚涂设备利用率、产品高峰生产能力。导致产量达不到设计纲领。
- 2、滚涂设备工艺时间不够：有的设计为了降低造价，通过减少工艺时间来达到目的。常见的如：uv滚涂生产线前处理过渡段时间不够，造成串液；固化时未考虑升温时间，造成固化不良；喷漆流平时间不够，造成漆膜流平不够;固化后冷却不够，喷漆(或下件)时工件过热。
- 3、输送设备设计不当：工件的输送方式有多种，设计不当，对生产能力、工艺操作、上下件都会产生不良后果。滚涂设备对皮带的平稳性、同步性也有要求。
- 4、滚涂设备选型不当：由于产品的要求不同，设备选型也有所不同，而各种滚涂设备有其优点，也有其

缺点。而设计时不能向用户说明，制造后发现很不满意。

通过以上错误案例的演示，相信很多客户都会把这些问题提前考虑，或者有方向的去咨询厂家。通过这些方法，相信来年的uv滚涂生产线用起来一定敲满意