

郑州数控切割机维修伺服驱动器维修中心

产品名称	郑州数控切割机维修伺服驱动器维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

为电控柜配线前须熟悉配线图，配线须按配线图进行。

错误的配线或零、部件的不正确移位，将会产生设备损坏或人身伤害。

在进行电控柜与机器人、外围设备间的配线及配管时须采取防护措施，如将管、线或电缆从坑内穿过或加保护盖予以遮盖，以免被人踩坏或被叉车辗压而坏。

操作者和其他人员可能会被明线、电缆或管路绊住而将其损坏，从而会造成机器人的非正常动作，以致引起人身伤害或设备损坏。