

数控精雕机厂家电话

产品名称	数控精雕机厂家电话
公司名称	东莞市望辉机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫腾辉数控 分类:数控机床 机床类型:数控机床
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂村雅瑶街35号
联系电话	13699899025

产品详情

数控精雕机厂家电话深圳市鑫腾辉数控设备有限公司创建至今，经过公司全体人员的努力拼搏，实现了跨越式发展。鑫腾辉数控设备有限公司是研制、开发、生产数控精雕机、数控钻攻、数控加工中心等数控机床的企业。公司拥有3000平米现代化厂房，具备年产各类数控机床1000台的能力。

鑫辉腾数控的所有产品以优异的性价比，完善周到的售后服务，得到了众多客户的一直信赖。公司以优质的管理技术和服务给您品质保证，以良好信誉回报广大用户对仙蝶的厚爱，以“质量领先，用户至上”的经营管理不断应用新技术、新工艺，积极开发优质产品，为用户服务，共同的明天会更好。数控机床价格咨询：136 998 99025（同VX）。

石墨电极雕铣机加工精度的误差处理方法1、计算误差引起的精度误差是人为的。即使是有经验的教师也会出现，但可以通过检查和试加工来消除。2、由于材料的变形所造成的精度误差，这方面在处理的早期需要采取相应的措施，而在处理时也必须采取反应方式。这里有钢丝切割的经验。

3、由于线切割在中国已经发展了数十年，技术已经非常成熟，因此石墨电极雕铣机控制所引起的误差现在基本上没有发生。4、石墨电极雕铣机本身造成的精度误差主要是机械精度。一般来说，精度在0.02-0.005mm之间。如果超过，可能是石墨电极雕铣机本身的问题。除了四个主要原因外，还有一些原因可能导致切割线的精度误差。