

友创机械 贵州立式圆木多片锯生产厂家

产品名称	友创机械 贵州立式圆木多片锯生产厂家
公司名称	邢台友创机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	13292138888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台友创机械制造有限公司

圆木推台锯加工效果的好坏

邢台友创机械制造有限公司为您介绍：

要判断圆木推台锯加工效果的好坏主要是看板材加工出来的直线是否符合要求是否存在崩边的现象，所以在购买机器的时候要注意观察导轨与锯车的运行是否平稳，贵州立式圆木多片锯生产厂家，还有就是上下锯片有没有在一条直线上，这些都是决定加工效果的主要因素。

锯片在工作时自动升出，完毕后自动降下，板材锯切不扫边，小型立式圆木多片锯生产厂家，锯切精度更高，小型立式圆木多片锯生产厂家，也避免安全事故的发生。配有自动接料装置（可选配置），板材切割完毕后由牵引装置自动接料。减少人工的使用，进一步降低安全事故的发生。

圆木多片锯特点

邢台友创机械制造有限公司为您介绍：

圆木多片锯相对于传统带锯、圆盘锯 具有省时、省力、省薪、节材的诸多特点，因此圆木多片锯才在

这几年成为热门产品，迅速的替代了传统带锯、圆盘锯的地位。还有就是除了主机外，是否有相关配件的附送，比如机器自带多少张锯片、售后服务是否快捷等等。只有综合的考虑到了各种因素，包括但不限于以上各种因素，才能选择到适合自身企业的圆木多片锯锯机。从而降低企业生产成本，创造更多利润。

邢台友创机械制造有限公司为您介绍

锯片孔，一般情况分为散热孔和消音孔;散热孔--锯片由于在高转速条件下工作，锯体很容易因发热而导致变形;消音孔--减少锯片在工作中产生的噪音。

1.锯片整体的散热性不好。

2.锯片的齿数太多。齿数越多，阻力越大，容易烧锯片。

3.锯机排屑不畅。锯屑如果不容易从设备上排出会造成局部温度过高，也容易烧片，所以锯机一定要选好的。

4.材料的杂质太多或质量太差。举例说明，如果锯的是刨花板，双轴多片锯哪家好，而刨花板太粗糙，小型立式圆木多片锯生产厂家，杂质过多，阻力太大，也会烧片。

友创机械-贵州立式圆木多片锯生产厂家由邢台友创机械制造有限公司提供。邢台友创机械制造有限公司（www.ycjx688.com）是河北邢台,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在友创机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创友创机械更加美好的未来。