

工业燃气锅炉 工业燃气锅炉报价 泰润环保

产品名称	工业燃气锅炉 工业燃气锅炉报价 泰润环保
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

产品详情

问：运行中粉位偏差不许超过多少？控制粉位偏差有何意义？

答：二侧粉位差不许超过0.5米；控制粉位偏差可减少给粉机之间的下粉不均，避免粉位低侧的给粉机下粉量过大或突升突降，粉位高侧给粉机的下粉量减少等情况的发生，保持燃烧的的稳定，避免灭火的发生。

问：下排给粉机故障停运应采取哪些除投油以外的稳燃措施？

答：应加强对燃烧的监视和调整，可采取解除停运角给粉机自动，提高该角其它给粉机出力，关小停运火嘴的一次风，提高下游火嘴区域的温度水平，在安全允许的范围内保持稍低的氧量运行等稳定燃烧的措施。并及时通知检修消缺。

问：一般常规的稳燃措施有哪些？

答：一般常规的稳燃措施有减少送风，工业燃气锅炉制造商，关小停运给粉机的一次风，降低一次风压和一次风速，关小下二次风门和中间二次风（#5—#6炉），工业燃气锅炉报价，在不影响安全的前提下维持稍低的过剩空气系数和偏高的给粉机转速运行。

问：运行中为何严禁关小给粉机下粉挡板控制给粉量？

答：用关小下粉挡板控制下粉量会导致给粉机下粉不均，高粉位运行时大幅度减少该给粉机的下粉量，降低一次风煤粉浓度，工业燃气锅炉生产厂家，有可能导致锅炉灭火的发生。

问：哪些情况下可投油稳燃，哪些情况下严禁投油爆燃？

答：锅炉出现燃烧不稳的先兆，如氧量急剧大幅度升高，负压摆动增大，汽压降低，灭火保护的个别火焰指示灯闪烁或熄灭，应及时投油稳燃或迅速采取其它稳定燃烧的措施。如燃烧不稳已比较严重，工业燃气锅炉，负压指示负至—200Pa或以下，灭火保护有一层及以上的火焰指示灯熄灭，即锅炉发生严重燃烧不稳时（灭火保护尚未动作）严禁投油爆燃。

工业燃气锅炉-工业燃气锅炉报价-泰润环保(优质商家)由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司（www.tatrhb.com）是从事“锅炉，油罐，风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张女士。