

# 郑州超同步伺服驱动器维修CTB主轴电机维修中心

产品名称	郑州超同步伺服驱动器维修CTB主轴电机维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

1、电机是否处在过载状态。避免电机

连续工作在额定规格以上或频繁地进行

急速加减速等不合理操作。另外，

机械部分是否故障。

2、电机电缆是否有线间短路情况。若

有线间短路情况发生，修复短路部分

或更换动力电缆。

3、电机电缆是否有对地短路情况。若

有对地短路情况发生，修复短路部分

4、电机是否烧毁，绝缘能力是否下降。

用万用表测量各时间的阻抗是否相

同，以及电机机壳与各相之间的阻抗

是否相同。如果阻抗不同，有可能电

机烧毁。另外，也可以看电机是否有

异味发出。

5、电机是否振动。再次核查参数的设定值，并调整参数直至电机不发生振动。

6、控制器本体是否有过热现象。查看冷却装置（散热片、风扇）是否有故障，若控制器安置在高温环境，请对其本体采取冷却措施。

1、如果频繁发生过流故障，会导致大功率晶体管受损，此种情况下请迅速关闭电源。在调查完故障原因并进行过处理以后，再投入电源。

2、对于故障原因不明的控制器，在查明之前，请不要更换电机。

3、对未采用任何措施就投入电源或更换单元部分，会导致二次灾难，可能会导致烧毁、损坏单元及部件。