

永鸿木业机械 冷裱覆膜机 山东覆膜机

产品名称	永鸿木业机械 冷裱覆膜机 山东覆膜机
公司名称	泰安市永鸿木业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市满庄钢材大市场北路119号
联系电话	18353878066

产品详情

覆膜机覆膜起皱什么原因

覆膜机在覆膜过程中那个，可能会出现各种各样奇奇怪怪的问题，搞得大家很伤脑筋呢，但是不觉决问题又不行，所以这时候我们要有很大的耐心，认真的查看到底是哪方面出现了问题。那么小编想问大家你么有没有出现过覆膜机在覆膜过程中起皱的问题呢？今天小编就给大家来讲解一下，希望没有遇到这种情况的朋友可以注意到这几点，遇到过这几种情况的朋友可以学会去解决它。

- 1、可能是薄膜传递辊不平衡。应调整传递棍。
- 2、薄膜两端松紧不一致或波浪边。应更换合格薄膜。
- 3、胶层太厚，溶剂蒸发不彻底，影响了粘度，受压力滚筒挤压，纸张与薄膜之间产生滑动。应调整涂胶量，增加烘干道温度。
- 4、电热辊与橡胶辊两端不平衡，压力不一致，线速度不等。应调整两个辊筒。

好了，小编已经说完这几点了，你们有没有学会呢？欢迎来我公司挑选覆膜机哟，我们有各种样式的覆膜机供大家选择呢！

覆膜机在农业上的应用

覆膜机覆膜种植技术在如今的农业生产中已被广泛应用，草莓大棚、蔬菜基地，都能见到其身影。不过，种水稻时也打上地膜，你见过吗？不知道的小伙伴赶快跟着小编一起来看一看吧。

一台普通的覆膜机，在通过改造后，便可具有覆膜机覆膜技术，这种覆膜机插秧技术，是为了抗击“草害”、增产增收助力。在之前种植水稻的时候，让人们头疼的问题之一是秧苗之间生长出来的杂草，它们会吸收土地中更多的养分，导致草比秧苗长得要快，挤占了秧苗的生长空间，抢走大部分的

光照和阳光，导致水稻的产量无法上升，这种覆膜机种植方式是在进行正常的插秧过程中，山东覆膜机，盖上一层黑色的地膜，因为在秧苗的成长过程种不可以使用一些道具，通过这种方式来抑制草的生长，电动覆膜机，可以有效的解决“害草”问题。

人们将覆膜机技术巧妙地运用到农业种植中，在以后的发展中，多行业结合能促进各行各业的发展。各行各业的朋友们有用到覆膜机的朋友来电咨询吧！

你们知道吗？在覆膜机行业中，一般设备的种类可分为即涂型覆膜机和预涂型覆膜机，冷裱覆膜机，主要通过设备将纸类、板材等物品进行加工压合在一起，形成纸塑合一的产品。在使用过程，难免会出现一些设备故障问题，那么，常见的问题都有哪些呢？让我们一起来了解一下吧！

在加工时可能会出现产品发翘的现象，形成这类问题的原因一般是打印品厚度过薄，薄膜的问题，环境的温度湿度也会对成品的效果造成一定的影响。还有的产品上可能会出现雪花状的印痕，一般是因为在大一时，对加工品喷粉过量造成的，覆膜机使用，还有可能是加工的时候上胶、涂胶辊的问题。有的时候加工完的产品表面会有气泡，要么是打印层过于厚，要么是加工过程中打印层没有干透。有的时候会因为塑料薄膜厚度不均匀导致生产出的产品出现涂覆不均匀的现象，要及时对设备进行调整，一旦生产出不合格的产品，可以一定程度上降低损失。

以上是覆膜机在使用时可能会出现的一些问题，针对这些问题要及时作出调整，不耽误生产。大家有需要的就联系我们吧！

永鸿木业机械(图)-冷裱覆膜机-山东覆膜机由泰安市永鸿木业机械有限公司提供。泰安市永鸿木业机械有限公司（www.yhfumoji.com）是山东泰安,型材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永鸿木业机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永鸿木业机械更加美好的未来。