

透明玻璃片加工 透明玻璃片加工厂 鑫凯玻璃镜

产品名称	透明玻璃片加工 透明玻璃片加工厂 鑫凯玻璃镜
公司名称	东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞石排镇谷吓村石岗大道孔屋路段
联系电话	13763183533

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司

望远镜投影：太阳的影像经过望远镜后，透明玻璃片加工，会在地面上投影，通过观测投影来观看日全食。

但一定不能通过望远镜直接观看日全食，严重情况下会导致失明。如采用天文望远镜观测需要专业指导。

还有一些土方法有人用过，透明玻璃片加工厂家，也来介绍一下，透明玻璃片加工定制，但不推荐：

墨镜/太阳镜：这是最危险的观测日全食方法之一，也是被谬传最广的方法之一。墨镜/太阳镜不是专门为观测日全食而设计，直接戴墨镜/太阳镜观测日全食会伤害眼睛。

折射率：折射率是指光在真空中的速度与光在材料中的速度之比——这是光速如何在其穿过光学材料时减缓之说明。光学玻璃的折射率， n_d ，波长为587.6nm（氦D线）。具有低折射率的材料通常又称为“冕牌玻璃”，而具有高折射率的材料则称为“火石玻璃”。我们的目录中的组件的典型的折射率公差为 ± 0.0005 。

色散：色散是指折射率随波长而变的现象。使用Abbe数值， v_d 表示，透明玻璃片加工厂，被定义为 $(n_d - 1) / (n_F - n_C)$ ； n_F 和 n_C 分别是在486.1nm（氦F线）和656.3nm（氦C线）下的折射率。Abbe数值低表示具有高色散。冕牌玻璃的色散通常比火石玻璃来得低。我们的目录中的组件的典型的Abbe公差为 $\pm 0.8\%$

发现表面有污渍的时候要立马进行清洁。因为灰尘很容易使表面刮花。

如果手指不小心留下的酸性物质停留时间过久，则易与表面镀膜材料发生化学反应，从而变成长久性的污点，因此要及时清洁滤光片的表面污渍。

不要把滤光片都堆叠在一起，避免磨损。

所有的光学元件都是精密仪器，特别是光学滤光片，表面极易被刮花。以上方法只针对光学玻璃，不完全适用于塑料等其他基片材料的光学滤光片。请大家注意：不同光学滤光片的保养方法都要视产品类型和护理需要性质而定。希望这些知识能给大家一些帮助哦。

透明玻璃片加工-透明玻璃片加工厂-鑫凯玻璃镜(推荐商家)由东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司提供。东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司(www.xkbljg.com)为客户提供“玻璃、玻璃镜、放大镜、半透镜、放大镜”等业务，公司拥有“鑫凯”等品牌。专注于其它等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑小姐。