

# 漯河移动式破碎机 森泉机械颚式破碎机 新型移动式破碎机厂家

产品名称	漯河移动式破碎机 森泉机械颚式破碎机 新型移动式破碎机厂家
公司名称	邢台森泉机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县
联系电话	15511999189

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台森泉机械制造厂

### 破碎机10大功能特点

邢台森泉机械制造厂为您介绍：

破碎机10大功能特点：

- 1、新型耐磨资料使板锤、还击板和衬板运用寿命更长；
- 2、低矮的大进料口，便于消费线布置和增大进料尺寸；
- 3、进料口大、破碎腔高、顺应物料硬度高，块度大、产品石粉少；
- 4、高铬板锤、共同的还击衬板，漯河移动式破碎机，尤其适用于硬岩破碎、高效节能；
- 5、整板构造使排料更呈小粒径和立方体形，无内纹；
- 6、硬岩破碎、高效节能；
- 7、产品外形呈立方体，排料粒度大小可调；
- 8、简化破碎流程；

9、全液压开启，便于维修及改换易损件；

## 如何解决破碎机细度不均的故障

邢台森泉机械制造厂为您介绍：

颚式破碎机由于破碎比大、工作稳定、成品粒度均匀等优势，新型移动式破碎机价格，被广泛的应用在许多行业中。但是，也有很多客户反映，颚式破碎机在使用过程中，有时会出现出料粒度不均匀的现象。这种故障大多数是因为操作不当造成的，如何解决破碎机细度不均的故障，我们要根据导致这种故障的几个因素来分析。

一、电动机电路接反。这种现象较为常见，造成机器反转，影响出料粒度。因此，用户在试机前一定要仔细的检查工作，避免出现这种情况。

二、颚板移位。颚板位置发生变动后，使得齿顶和齿顶相对，出现这种情况可以通过调整颚板来解决问题。破碎机厂家

三、部件磨损严重。当轴承、动颚等部件有了较为严重的磨损时，也会出现出料粒度不均匀的现象，新型移动式破碎机厂家，这就需要更换部件了。

四、排料口大小问题。排料口大小如果设置不合理，对出料粒度会有较大的影响，因此要调整排料口到合适的大小。

邢台森泉机械制造厂为您介绍移动破碎机的出料口为什么会出现堵塞现象

破碎机出料口堵塞也是我们的用户朋友们常见的故障之一，那么为什么金属破碎机的出料口会出现堵塞的现象呢？怎么解决呢？今天我们森泉机械围绕这一问题具体为大家介绍一下：

移动破碎机的出料口堵塞，我们可以从以下几点来找原因：

1、移动破碎机的三角带在生产过程中出现松动，导致物料在破碎腔内得不到有效的破碎就会造成设备的出料口堵塞，针对这一点，我们只需适当的调整设备的三角带就可以了；

2、移动破碎机的电机过低时也会导致设备出料口堵塞，严重时会造成停机，新型移动式破碎机，无法生产，所以电压一定要控制好；

3、造成移动破碎机的出料口堵塞还有一个原因就是转子上的轴承螺丝松动了，导致转子偏心，那么破碎腔内就会堵塞大量的物料，也会造成停机；

4、还有一点造成移动破碎机出料口堵塞是因为设备的轴承损坏了，这样不仅造成了堵塞，还影响了设备

的产量，所以大家一定要注意。

漯河移动式破碎机-森泉机械颚式破碎机-新型移动式破碎机厂家由邢台森泉机械制造厂提供。邢台森泉机械制造厂（[senquanjx.tz1288.com](http://senquanjx.tz1288.com)）位于河北省邢台市巨鹿县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前森泉机械在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。森泉机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。森泉机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。