

# ISG清水管道离心泵 扬州清水泵 盛士华泵业

产品名称	ISG清水管道离心泵 扬州清水泵 盛士华泵业
公司名称	河北盛士华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市南郊工业区
联系电话	13832262270

## 产品详情

轴承发热，原因及处理方法如下：(1)轴承瓦块刮研不合要求。处理方法是重新修理轴承瓦块或更换。(2)轴承间隙过小。处理方法是重新调整轴承间隙或刮研。(3)润滑油量不足，扬州清水泵，油质不良。处理方法是增加油量或更换润滑油。(4)轴承装配不良。处理方法是按要求检查轴承装配情况，消除不合要求因素。(5)冷却水断路。处理方法是检查、修理。(6)轴承磨损或松动。处理方法是修理轴承或报废。若松协，WFB型无密封自吸清水泵，复紧有关螺栓。(7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。(8)甩油环变形，甩油环不能转动，带不上油。处理方法是更新甩油环。(9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。

运行中功耗大，ISG清水管道离心泵，原因及处理方法如下：(1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨擦。处理方法是检查并修理。(2)减少流量。(3)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。(4)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料，检查水封管。(5)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。(6)转速过高。处理方法是检查驱动机和电源。(7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。(8)轴向力平衡装置失败。处理方法是检查平衡孔，回水管是否堵塞。(9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。

流量不足，原因及处理方法如下：(1)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统压力。(2)阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障碍。(3)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理方法是更换或修理耐磨环及叶轮。(4)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。(5)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、调换。

ISG清水管道离心泵-扬州清水泵-盛士华泵业(查看)由河北盛士华泵业有限公司提供。河北盛士华泵业有限公司(sshby.tz1288.com)是一家从事“渣浆泵，清水泵，污水泵，洗沙专用泵等等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河北盛士华泵业有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盛士华泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.yljbcj.cn)还是从事压滤机入料泵，压滤机入料泵厂家，压滤机专用入料泵价格的厂家，欢迎来电咨询。