

大流量清水泵 盛士华泵业 承德清水泵

产品名称	大流量清水泵 盛士华泵业 承德清水泵
公司名称	河北盛士华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市南郊工业区
联系电话	13832262270

产品详情

泵振动或异常声响，原因及处理方法如下：(1)振动频率为0~40%工作转速。过大的轴承间隙，轴瓦松动，油内有杂质，油质(粘度、温度)不良，因空气或工艺液体使油起泡，润滑不良，轴承损坏。处理方法是检查后，采取相应措施，如调整轴承间隙，清除油中杂质，更换新油。(2)振动频率为60%~100%工作转速。有关轴承问题同(2)，或者是密封间隙过大，护圈松动，密封磨损。处理方法是检查、调整或更换密封。(3)振动频率为2倍工作转速。不对中，联轴器松动，密封装置摩擦，壳体变形，轴承损坏，支承共振，推力轴承损坏，轴弯曲，不良的配合。处理方法是检查，承德清水泵，采取相应措施，修理、调整或更换。(4)振动频率为n倍工作转速。压力脉动，不对中心，壳体变形，密封摩擦，高扬程清水泵，支座或基础共振，管路、机器共振，处理方法是同(3)，加固基础或管路。(5)振动频率非常高。轴摩擦，密封、轴承、不精密、轴承抖动，单吸式清水泵，不良的收缩配合等。处理方法同(4)。

运行中功耗大，原因及处理方法如下：(1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨擦。处理方法是检查并修理。(2)减少流量。(3)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。(4)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料，检查水封管。(5)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。(6)转速过高。处理方法是检查驱动机和电源。(7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。(8)轴向力平衡装置失败。处理方法是检查平衡孔，大流量清水泵，回水管是否堵塞。(9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。泵排液后中断，原因及处理方法如下：(1)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。(2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。(3)吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。(4)吸入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡，淹没深度是否太浅。扬程不够，原因及处理方法如下：(1)叶轮装反(双吸轮)。处理方法是检查叶轮。(2)液体密度、粘度与设计条件不符。处理方法是检查液体的物理性质。(3)操作时流量太大。处理方法是减少流量。大流量清水泵-盛士华泵业(在线咨询)-承德清水泵由河北盛士华泵业有限公司提供。河北盛士华泵业有限公司(sshby.tz1288.com)在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛士华泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司(www.hbsbcj.cn)还是从事混流泵，混流泵价格，hw混流泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。