

嘉兴护栏 新建装璜 铝合金护栏

产品名称	嘉兴护栏 新建装璜 铝合金护栏
公司名称	绍兴市新建金属装璜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业区皂李湖路188号 兰芎西路2号
联系电话	18367579308

产品详情

作为一名绍兴市新建金属装璜有限公司专业的家装栏杆、铁艺大门业务员，我进入绍兴市新建金属装璜有限公司做业务员也有半年了，公司生产制作的阳台栏杆、铁艺栏杆、不锈钢栏杆、铝合金栏杆、彩色不锈钢覆塑阳台栏杆、铝合金百叶组装百叶窗等产品深受万科、保利、龙湖、中海、华润、蓝光、正荣、佳兆业等地产商的欢迎。目前开发的网销产品有铝合金栏杆折叠晾衣架、栏杆折叠挂桌也深受个人家庭喜爱。所以产品好也是关键，业务更需要积极努力。

今天我去谢塘跑业务，刚到小越岭我就看到了五户人家在新建房子，然后我就走了进去，主人家正在装灯，我忙跟主人家打招呼，主人家就问我是做什么的，我说我们是做铁艺栏杆和防盗窗的然后，我们就聊了起来，他问我要多少钱一米，我说看你做什么材料，然后我给主人家拿各种栏杆材料和防盗窗图形主人说那我知道了到时候要装了就给我们打电话，然后就到下一户人家。

阳台栏杆是阳台对外边缘的美化和防护设施，由合金管材经过焊接或组装而成。好的阳台栏杆不但质量安全牢固，而且样式美观，赏心悦目。但是在生活中还是到处都能看到护栏脆化、腐烂、锈迹连片、黄袍加身的不良现象，严重污染了文明城市建设，时刻威胁着人们的生活健康和生命财产的安全，每年有很多因为阳台栏杆不符合规范或者生锈年久失修而导致的悲剧。

2016年7月，一女子抱婴儿倚靠阳台，栏杆断裂坠下9楼身亡。

当时，孩子的姑妈抱着6月大的侄儿在9楼阳台上玩，后来或因身体不适，蹲下后晕倒并靠在栏杆上，谁知锈蚀的栏杆突然断裂，她不幸坠下身亡。而悲剧发生前，侄子则掉落在阳台上无碍。目击者袁先生是附近一酒店的保安，下午5时许，他突然听到一声尖叫，扭头看见一名穿着裙子的妇女从高空坠下，砸坏3楼的挡雨板后，身体改变方向，头部朝下摔进地面一辆商务车里。因冲击力过强，商务车车顶被砸穿。

袁先生介绍，妇女头部、四肢流了很多血，落地后抽搐几下便没了动静。这突如其来的一幕，让众路人惊吓不已。随后，其家人从楼上跑了下来，医护人员也迅速赶到了。昨晚6时许，记者赶至现场时，伤者

已被送往医院救治。记者看到，事发单元楼为一栋15层高的临街居。在一家中医部门口，停着被砸坏的商务车，其天窗和前挡风玻璃全都破碎了，车厢内的血迹尚未干涸。车辆附近地面上，还散落着混凝土碎块和多根锈蚀发黑的铁栏杆。

向楼上看，9楼阳台栏杆或因常年风吹雨淋，已锈蚀发黑，整体严重倾斜，固定栏杆的砖石部分脱落，五六根栏杆全部断裂掉落。记者从医院了解到，坠楼的周女士在送到医院前，已基本失去了生命体征。警方介绍，该业主是去年才搬入的，尚未来得及重新装修。据调查，事发时，周女士抱着6个月大的侄儿，和10岁的侄女在阳台玩。小女孩说，姑妈开始抱着弟弟，不知何故突然蹲在地上，仰靠在栏杆上。这时，栏杆突然垮掉，姑妈也随之坠下，弟弟则跌落阳台上。在客厅的家人赶出来时，姑妈已坠下楼了。

类似这样的例子真的是数不胜数，所以阳台栏杆的规范和日常保养是非常重要的，护栏安装，不要等到悲剧酿成了才后悔。

那么怎样的栏杆称得上是好的栏杆呢？

阳台是儿童活动较多的地方，栏杆（包括栏板局部栏杆）的垂直杆件间距若设计不当，容易造成事故。根据人体工程学原理，栏杆垂直净距应小于0.11m，才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人，要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求。因此，封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由，一是防止冷风从阳台门灌入室内，二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外，中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍，透空的栏杆难以封闭。没有邻接阳台或平台的外窗窗台，如距地面净高较低，容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时，采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m，距离楼（地）面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面，不应计入窗台净高。

栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，飘窗护栏，栏杆高度不应低于1.10m；注：栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，嘉兴护栏，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。

每天早上例会必须准时在7.00-7.10召开，在会上总结昨天工作成果，并布置今天的工作，告诫员工在阳台栏杆、百叶材料下料工作中应该注意的问题及解决方案，铝合金护栏，安排好当天的首要工地任务，提醒下料员工注意阳台栏杆材料的工地及楼号。台州比较急，就安排送货员工，把前天下完的半成品，及时送至各楼层标定排好各下料员工位置，同时把空架子车回收。根据生产部及3楼制作车间指示，今天安排生产任务，碰到有加急生产单，最快时间完成，甚至边下边送，坚决做到不拖后腿为制作车间争取更多的时间。安的工作后，解析各工地放样单，根据各样单材料长度规格，合理安排生产，尽量不留废料头。对来货材料的验收，过磅及时卸货，堆放进行监督管理，根据各工地阳台栏杆材料规格、每天简单目测盘库，保证车间材料充足。对下料员工作不定时的抽查、监督。促进质量，提高生产效率。下班后对车间电源、门窗、卫生、每天进行认真检查。

嘉兴护栏-新建装璜-铝合金护栏由绍兴市新建金属装璜有限公司提供。绍兴市新建金属装璜有限公司（www.xjjszh.cn）是一家从事“楼梯扶手,阳台护栏,阳光房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新建装璜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新建装璜在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！