

煤粉灰双仓球磨机 双仓球磨机 郑州格林重工机械

产品名称	煤粉灰双仓球磨机 双仓球磨机 郑州格林重工机械
公司名称	郑州格林重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇西河村
联系电话	13603827159

产品详情

双仓球磨机

球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。双仓球磨机

球磨机机械结构：球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，双仓球磨机，内衬可拆换，选矿用双仓球磨机，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

双仓球磨机

由于选矿球磨机的工作时间比较长，尤其是在启动时，冲击电流很大，经过我厂专业技术人员的大量实验和研究，通过对钢球的受力和运转轨迹进行分析，湿式双仓球磨机报价，研发出一种新的设备-球磨机节电控制柜。它是通过调整电机的转速，煤粉灰双仓球磨机，使电机的转速与球磨机的工艺要求进行配合，不但优化了球磨机的生产工艺，还大大降低了球磨机的耗电量，提高球磨机的生产效率。双仓球磨机

经过专业技术改造的球磨机设备，不仅节约能源，而且也提高了工作效率，为企业创造了更大的价值，更得到了用户的一致好评。同时，球磨机是重要的破碎设备，我们生产的各类型球磨机设备被广泛运用到冶金、公路、水利等等工业部门中。调整球磨机内部结构有助于设备节约能源

湿式球磨机调试过程中的常见问题

(1)球磨机漏水、漏浆、漏石。在安装过程中球磨机筒体入孔门螺栓没有紧固，容易造成球磨机带水试运过程中漏水，紧固螺栓即可。入口端转动间隙处易漏浆，主要是密封问题。，球磨机设备；

(2)球磨机轴承温度高。主要有两方面的原因：1润滑油流量低；2密封圈过紧。安装时密封圈压得过紧，造成密封圈与轴承产生摩擦，引起温度升高。

(3)球磨机堵料或加钢球堵塞。某球磨机进料装置设计不合理，进料端没有定的坡度，而钢球加得过快，造成下落过程中在进料口堵塞；給料速度过快，容易造成下料时堵塞，运行过程中要保证大給料率不要超过球磨机的额定出力。双仓球磨机

煤粉灰双仓球磨机-双仓球磨机-郑州格林重工机械(查看)由郑州格林重工机械制造有限公司提供。郑州格林重工机械制造有限公司（www.gelinzg.com）是从事“烘干机，雷蒙磨，回转窑”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：翟。