

UV打印机生产厂家 盐城打印机 南京众拓科技

产品名称	UV打印机生产厂家 盐城打印机 南京众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

UV平板打印机真空吸附平台有哪些优点？UV平板打印机以前是玻璃平台，但有的客户需要打印比较软的材料，如亚克力、PVC、易变型的材料。因此，铝合金真空吸附平台应运而生。吸风平台是UV平板打印机的重要组件，它使得打印过程更稳定，盐城打印机，打印效果更加出色。

UV平板打印机在打印过程中，固化灯会产生一定的热量，如果此时打印的材料是对温度较为敏感的材料，就有可能起鼓，边缘翘起，影响正常的打印作业。此时就需要能够很好吸附住材料的平台对材料进行固定，使得打印作业正常进行。

真空吸附平台是铝蜂窝构造，采用铝合金材料制造，外表具有极高的平整度，除具有铝蜂窝板的质轻、强度高、刚度大、抗弯、抗挠等优点外，兼具有平整度高、挠度值小、吸附力大、抗刮耐磨等优点。

UV平板打印机在工作过程中极易发生一个现象，那就是飞墨，飞墨会损坏我们产品的美观，降低产品的质量。那么在日常的操作过程中我们应该如何正确操作以防止发生飞墨现象呢？UV平板打印机了解飞墨发生的原因：

1、UV平板打印机发生飞墨现象一般是由于喷头与产品的垂直距离较远，由喷头喷出的墨滴因为在外界的作用下，墨滴发生了曲线运动而不是垂直落下，uv打印机厂家，致使墨滴的着落点不在原先确定的位置上，喷头与产品间的距离越高，UV打印机生产厂家，这种现象发生的机率越大。因此这也是为什么我们经常说喷头与产品的距离在适中。如果是这种原因造成的话，那一般我们调整喷头和材料之间的距离即可解决问题，一般的很好的距离是1.5-2MM之间。

2、UV平板打印机第二机器在长时间的生产过程中，可能会产生静电，uv打印机价格，进而产生磁场，墨水下压的时候有由于磁场的原因减小了墨水的下压力，从而产生飞墨现象。这种的话，现在好些机器

都装了除静电设备，像我们东川的机器在UV灯旁边都加装了除静电设备，可以有消除生产过程中产生的磁场从而解决飞墨问题。

3、UV平板打印机喷头电压不够原因，墨水有很多种，墨水的特性也不一样，有软性的，有中性的，有硬性的，有墨水黏稠度不一样也可能造成飞墨，如果有的墨水流畅性比较差，而喷头的电压又很低，这种情况也可能导致飞墨，如果是这样的话，一般通过提高喷头矫正电压可以解决问题。

UV平板打印机专色的优势主要有两个：

1、准确性：每一种专色都有其本身固定的色相，所以它能够保证印刷中颜色的准确性，从而在很大程度上解决了颜色传递准确性的问题。

2、表现颜色的区域宽

专色色库中的颜色的区域很宽，超过了RGB的表现颜色的区域，更不用说CMYK颜色空间了，所以，有很大一部分颜色是用CMYK四色印刷油墨无法呈现的。

UV打印机生产厂家-盐城打印机-南京众拓科技(查看)由南京众拓信息科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京众拓信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为打印机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!