

莱宝lvo130真空泵油 捷诚 湛江莱宝真空泵油

产品名称	莱宝lvo130真空泵油 捷诚 湛江莱宝真空泵油
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

产品详情

莱宝真空泵油LVO130的主要作用

东莞捷诚有大量库存莱宝真空泵油LVO130 LVO100 GS77 N62 , 供应高品质GS77法国莱宝真空泵油GS77 N62 LVO100 LVO130。

东莞捷诚精密机械设备有限公司位于广东东莞寮步，是一家专注于销售、销售：进口真空设备、真空泵配件及真空泵维修的专业性企业。品种多，价格优，品质好！

欢迎需要真空泵油及真空泵的商家朋友，请直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备11年，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修：德国普旭BUSCH、德国莱宝Leybold、英国爱德华、德国里其乐Rietschle、德国贝克BECKER、日本Orion好利旺等维修保养方面经验丰富、技术过硬、能迅速的为您解决各类技术问题。

旋片式真空泵的更换真空泵油及油过滤器：旋片式真空泵建议泵一次工作满150小时后换油。以后每工作500小时换油。换油同时，应更换油过滤器。如果油受污染发黑、乳化、变稠应及时换油。并在加入新油之前清洗泵。

清洗，莱宝sv300真空泵，换油步骤：

- 1、停旋片式真空泵将热油放掉。
- 2、旋上放油塞运转5~10秒。
- 3、将油放尽。
- 4、注入清洗用油(32号普通机械油)到油窗高度的3/4处。
- 5、运转旋片式真空泵5~10分钟。
- 6、停泵，将油放掉。如油尚不能达到要求，重复4、5步骤。
- 7、旋上放油塞运转5~10秒。
- 8、将油放尽。
- 9、注入规定的新旋片式真空泵油。

欢迎需要莱宝真空油的商家朋友，请直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！

莱宝真空泵油失效的原因--捷诚真空机械品质有保证

最常见的原因就是由于高温的影响，如果长时间的处在高温环境中，真空泵油就会被氧化而导致失效现象的发生，此外，还会出现变黑、变稠的变质现象，而且像酸性物、积炭、油泥、漆膜等物质也会增加，所以，在真空泵运行的过程中，对温度一定要进行严格的监控与控制。

此外，也不能排除添加剂和基础油失效，有时，由于添加剂失效（或耗尽）就会引起真空泵油的性能出现下降，从而就导致了真空泵油变质失效现象的出现。

莱宝真空泵油，性能卓越，厂家直销，一个电话搞定！