

## 河南真石漆在施工后没过多久为何会变成“黄脸婆”？

产品名称	河南真石漆在施工后没过多久为何会变成“黄脸婆”？
公司名称	河南普乐仕新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市中牟县郑汴物流通道与雨舟路交汇处西北角
联系电话	0371-86116037 13643858910

### 产品详情

外墙真石漆上墙后为何会出现黄变，究竟问题出在哪里，专业的真石漆厂家山东新佳为您解答困惑，购买外墙真石漆，选专业的[真石漆厂家](#)，选优质的真石漆品牌，更要认准专业配套的底漆和罩光漆产品。真石漆变成了“黄脸婆”

生产商采用了耐黄变性较差的树脂乳液品种作为粘结剂，这些树脂乳液生产时使用了比较多的苯乙烯，而苯乙烯结构耐紫外光线性能很差，易造成真石漆黄变现象。

真石漆发白、色差、变黄、耐污、雨痕等不良现象，与真石漆没有罩光有非常大的关系。真石漆本就是多孔隙涂装材料，易附灰落尘、藏污纳垢，特别是乳液量少而差的情况下，而罩光漆能填充空隙，增强砂粒间的粘结性，吸收和屏蔽紫外线，改善耐污染性、改善黄变和耐老化性。一个工程因为没有做透明底或没有罩光而导致的问题数不胜数、惨不忍睹、懊悔不已、为时已晚。

如果是浅色真石漆，变黄也可能是落了一层尘土。如果冲洗后还是变黄那就不是污染的问题；如果真石漆中乳液太少，黄色的砂子得不到保护，遇到酸雨也会发黄哦。

再次提醒：透明底不可少，同色底必须有，罩光面绝对要。