

# 厚街恒温烤箱 恒温烤箱 东莞恒温烤箱

产品名称	厚街恒温烤箱 恒温烤箱 东莞恒温烤箱
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

## 产品详情

工业烤箱，雷腾工业烤箱，深圳工业烤箱厂，深圳工业烤箱厂家

出现故障问题是我们所有用户包括厂家都是不想见到的，但是因为是机械设备，所以一些故障问题也是在所难免的。那么对于新用户来说，一开始碰到故障问题肯定是非常慌张的，因为不知道应该怎么办。那么今天小编就来带大家了解一下工业烤箱常见的故障有哪些以及它的解决方法。

1、温度不下降 解决方法：工业烤箱的电热接触器触头烧坏咬死，电热电源不能断开，应更换接触器，工业烤箱的温度表损坏，应更换。工业烤箱的感温线损坏，应更换。

2、无风或风很小 解决方法：检查工业烤箱风叶轮是否反转，若反转应把电源线任意两线对换。把工业烤箱风叶轮掉下来，应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，塘厦恒温烤箱，把风叶轮重新装上去，螺旋旋紧，再盖上盖板。送风马达不转，检查电源是否缺相，缺相当立即关机检查电源线，或者马达烧坏，应更换马达

3、温度长不上 解决方法：工业烤箱的发热管烧坏，应折掉烤箱右边发热管盖板，更换发热管。工业烤箱的发热管电源线烧断或接触不良，应重新接线。 以上这几点就是工业烤箱比较常见的问题啦，解决方法小编已经附在上面了，故障的发生我们避免不了的，但是我们可以通过做好保养工作来减少故障的发生。

机械的保养都是非常重要的，为了能够保证在工作中减少故障的发生，厚街恒温烤箱，还有产品的质量可以得到更好的保证，这些都是跟机械的保养是有直接的关系的，那么下面我们就来了解一下精密烤箱在保养的时候需要注意哪些事项呢？1、检查通风口是否堵塞，并清理积尘。2、风机运转是否正常。3、维修工检查电流是否正常。4、检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。5、检查发热管有无损坏，线路是否老化。6、检查计时器是否准确，误差是否允许。以上这些事项就是精密烤箱在保养的时候需要注意的事项了，

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。

## 工业烤箱，雷腾工业烤箱，东莞工业烤箱公司，东莞工业烤箱批发

在使用设备的时候，恒温烤箱，出现问题也是一件非常常见的事情，常见的基本上都是部件之间的事情比较多，影响到我们的使用了，还有就是接电的问题也是非常重要的，如果通电不顺畅，那么肯定是会直接影响使用的，那么下面我们就来了解一下造成工业烤箱接地电阻不准确的因素有哪些？

- 1、工业烤箱仪表使用问题。电池电量不足，解决的方法是，更换电池。仪表精度下降，解决的方法是，重新校准为零。
  - 2、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是，将接触点用锉刀或砂纸磨光，用测试线夹子夹好磨光触点。
  - 3、干扰影响。解决的方法调整放线方向，尽量避开干扰大的方向，使仪表计数减少跳动。
  - 4、测试线方向不对，距离不够长，解决的方法是，找准测试方向和距离。
  - 5、辅助接地极电阻过大。解决的方法是，在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。
  - 6、接地系统，周边土壤构成不一致，地质不一，紧密，干湿程度不一，具有分散性，地表面杂散电流，特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等，虎门恒温烤箱，对测试影响特别大。解决的方法是，取不同的点进行测量，取平均值。
- 以上这几点就是造成工业烤箱接地电阻不准确的因素啦，今天我们就先讲到这里啦，想要了解更多资讯，欢迎登陆进行详细了解。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

## 热风循环烘箱的组成

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循环烘箱温度范围为室温~ +250 ，高温型为室温：~+500 。

- 1、热风循环烘箱加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。
- 2、热风循环烘箱使用温度：蒸汽加热：50-140 ，高150 。电、远红外加热温度50-350 。
- 3、热风循环烘箱备有自控系统和电脑控制系统。
- 4、热风循环烘箱常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa（0.2-8kgf/cm<sup>2</sup>）。
- 5、热风循环烘箱配有电加热按I型计算15kw，实用5-8kw/h。
- 6、热风循环烘箱特殊要求在定货时表明。

7、热风循环烘箱使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。

8、本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换。

9、热风循环烘箱尺寸：460 × 640 × 45

热风循环烘箱在烘箱内循环，热效率高，节约能源，利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。热风循环烘箱适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

厚街恒温烤箱-恒温烤箱-东莞恒温烤箱由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（[www.gykxcj.com](http://www.gykxcj.com)）是一家从事“工业烤箱,水帘柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“工业烤箱,水帘柜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使雷腾工业烤箱在工业自动控制系统及装备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！