

大件起重吊装 芜湖大件起重 芜湖时雨吊车出租

产品名称	大件起重吊装 芜湖大件起重 芜湖时雨吊车出租
公司名称	芜湖市时雨起重装卸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区官陡门路115号
联系电话	13956168752

产品详情

起重机中减速器产生噪音的原因

当使用起重机减速器一直产生噪音的原因有哪些？减速器产生的噪音各种各样，其原因各不相同，常见的有：1、连续清脆撞击声：产生这种声音的原因是由于齿轮轮齿表面有严重的伤痕所致。2、断续的嘶哑声：产生这种声音的原因是缺少润滑油。3、尖哨声：产生这种声音的原因是由于轴承内圈、外圈或滚动体出现了斑点、研沟、掉皮或锈蚀所引起的。4、冲击声：产生这种声音的原因是轴承有严重的损坏的地方。5、剧烈的金属摩擦声：产生这种声音的原因是由于齿轮的侧隙过小、齿顶过高、中心距不正确，使齿顶与齿根发生接触。6、周期性声响：产生这种声音的原因是由于齿轮分度圆中心与轴的中心偏移，节距误差或齿侧间隙超差过大造成的。

随车吊液压油缸出现问题的解决方法

当使用起重机时发现随车吊的液压油缸不灵敏时，可以按照以下方法来进行检查，当然平时也需要做好保养工作，才能减少随车吊出现故障。

- 1、看随车吊液压缸里是否有空气，检查活塞杆的密封圈处是否有吸入空气，如果是吸入空气，就要更换密封圈，也要看液压泵运转是否规律，可以根据液压泵的类型，来解决。
- 2、如果橡胶软管内层剥离，它的油路时通时断，造成的液压缸动作不灵敏，需要及时更换橡胶软管，看随车吊活塞运动速度高时，大件起重搬运，单向阀的钢球会流动，会致堵塞阀孔，可以将钢球换成锥阀或阀芯。
3. 随车吊装置的液压缸反向启动时，会出现暂时停止或倒退的问题，因为单向阀的孔口小，在进入缓冲腔的油少，所以会出现真空，因此在缓冲柱塞离开端盖时会出现故障。

吊车吊装出现侧翻事故的原因：

- 1、支腿未完全伸出，导致回转不平稳。
- 2、地基松软。
- 3、吊装过程未经过审查与计算。
- 4、没有铺设路基板。
- 5、吊臂回转速度过快。
- 6、摆动造成的冲击载荷。
- 7、地面不平整。

吊装出现前倾翻事故的原因：

- 1、吊装过程未进行审查与计算。
- 2、地基松软。
- 3、吊物重量不明确。
- 4、支腿受力盘缺失。

为了防止遇到这些事故，芜湖大件起重，就要事先做到以下的预防方法：

- 1、吊装过程未经过审查与计算：

这点需要算好吊机在极限作业半径和极限臂长下的极限容许载荷，大件起重价格，吊物实际的重量超过了极限的容许载荷，吊机就会出现前倾了。可以让承包商提前做好吊装计算书之后去现场验证一番。

- 2、地基松软：

吊装的尽量使用的是混凝土硬质地面，如果不是硬质地面，就可以使用路基板，道木来分散支腿的压力。大型的吊机必须要做专门的混凝土基础才能提供足够的支撑力。

- 3、吊物重量不明：

首先要拿到承包商提供的书面形式记载的吊物重量，其次，在签发吊装证之前，进行试吊。

大件起重吊装-芜湖大件起重-芜湖时雨吊车出租由芜湖市时雨起重装卸有限公司提供。芜湖市时雨起重装卸有限公司（www.sydjzqx886.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！