

# 矿山污泥真空带式压滤机规格型号 宏利环保设备

产品名称	矿山污泥真空带式压滤机规格型号 宏利环保设备
公司名称	诸城市宏利圣得环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)
联系电话	15753677202 15753677202

## 产品详情

真空带式压滤机在使用过程难免会出现一些故障，出现处理物料不干的现象，原因有很多，小编总结了真空带式压滤机过滤物料不干的主要原因和解决的办法分享给大家，希望可以解决大家在使用过程中的一些小问题和故障。

- 1、真空带式压滤机真空度不足，这个故障经常见到，一般检查真空系统工作是不是达到正常水平。还有就是系统是不是漏气。
- 2、真空带式压滤机过滤速度过快，致使过滤时间较短，海南真空带式压滤机规格型号，过滤去除的水分较少。这时可以降低速度来解决。
- 3、真空带式压滤机出现故障，矿山污泥真空带式压滤机规格型号，找维修人员检查是哪个部件出现问题，进行故障排除即可，维修人员解决不了，可以找生产厂家进行维修解决。
- 4、物料本身过滤性能差，就象沙子和石灰乳的过滤性能就差别很大。不过过滤同种物品时，一般检查前一道工序对物品过滤性能的原因，及时处理后就解决。

诸城市宏利圣得环境科技有限公司真空带式压滤机特点：

真空预脱水，大大提高脱水效率。

真空脱水区可对物料连续洗涤。

模块式设计，机型可灵活组装。

真空带式压滤机常见故障及解决方案：

1. 主机自动停机故障分析：滤网走偏超限，保护启动。解决办法：将网带放松，手工移动网带复位中间，解除保护，污泥真空带式压滤机规格型号，运行正常后再定位行程开关。
2. 真空带式压滤机滤网跑偏超限或引起打皱故障分析:调偏装置失灵。解决办法：检查气压、检查调偏阀是否损坏，石膏脱水真空带式压滤机规格型号，检查滤网感应辊子是否脱离网边、检查连杆是否灵敏、检查气缸是否损坏、检查是否漏气、检查调偏辊是否转动灵活。
3. 滤饼含水率较高故障分析：絮凝不充分，或滤网张力不够、或压滤转速较快、或滤网清洗不干净。解决办法：调整污泥和药液混合比，调整滤网张力和主传动转速，检查清洗装置。

矿山污泥真空带式压滤机规格型号-宏利环保设备(推荐商家)由诸城市宏利圣得环境科技有限公司提供。诸城市宏利圣得环境科技有限公司（[www.zchlsd.com](http://www.zchlsd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏利环保设备——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)，联系人：李经理。同时本公司（[www.xxgffsl.com](http://www.xxgffsl.com)）还是从事小型固废焚烧炉，固废焚烧炉，垃圾焚烧炉的厂家，欢迎来电咨询。