

天津环氧地坪 天津通尼科技 天津环氧地坪价格

产品名称	天津环氧地坪 天津通尼科技 天津环氧地坪价格
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，还是建筑材料的科研、生产、销售为一体的高科技企业。

环氧地坪漆表面有刷痕如何解决？

环氧地坪刷痕的产生：

1、涂料本身的原因主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高，天津环氧地坪价格，有触变性的填料或助剂。

2、地坪施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚筒表面处理有误，涂层过薄。

地坪表面有刷痕解决的方法：

1、涂料的原因，天津环氧地坪，增加涂料的流平性，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，天津环氧地坪报价，特别要注意墙面涂料的流平性用在地坪涂料的现象。

2、注意工业地坪施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，还是建筑材料的科研、

生产、销售为一体的高科技企业

环氧树脂地坪性能特点：

(1) 力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

(2) 粘接性能优异。环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性集团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。

(3) 固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率很小的品种之一。

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，还是建筑材料的科研、生产、销售为一体的高科技企业。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。但是环氧地坪在施工完成后局部不干，天津环氧地坪施工，给用户造成了很大的困扰。那么环氧地坪为什么会局部不干呢？我们又该如何预防呢？

环氧地坪施工完毕后不干或局部不干有4大原因：

- 1、温度太低或温度太高，未完全反应；
- 2、主剂和硬化剂配比有误，或未加硬化剂；
- 3、硬化剂有误；
- 4、主剂和硬化剂混合时未搅拌均匀。

天津环氧地坪-天津通尼科技-天津环氧地坪价格由天津通尼科技有限公司提供。天津通尼科技有限公司（www.4006111990.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通尼科技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河北区锦绣园1-1-1505，联系人：张经理。