

# 塑胶振动盘 优佳振动盘设备厂 塑胶振动盘供应

产品名称	塑胶振动盘 优佳振动盘设备厂 塑胶振动盘供应
公司名称	东莞市茶山优佳振动盘设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇红卫街103号
联系电话	13416865791

## 产品详情

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

在振动给料机的运行中，除了发现故障要及时对其进行检修以外，还要加强日常的保养工作，例如要经常检查其振幅，观察电机的表面温度是否正常。

如何排除自动振动盘故障？

1. 电磁与衔铁之间间隔过大，线圈容易烧毁。
2. 适应于全波振动的电磁铁如果用于半波电源会出现温度偏高。

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

塑胶振动盘工艺布置十分灵活，可用于各不同方向的物料输送；容易实现多点加料或多点卸料；体积小，占地面积小，可在比较狭窄的工作场地使用；输送过程中物料与刮板链条之间基本上无相对运动，故对物料的损伤小；装置容易，塑胶振动盘，操作、维修方便，塑胶振动盘定做，运行平安可靠。

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

振动盘不稳定时快时慢不正常现象

1.盘和底座紧固螺丝不紧或不正确的地方。

2.太多零件

3.调整不当的底盘

4. 物料变化，应该重建磁盘和可调式底盘

5.振动盘用气吹场合可能有一些问题，可能存在：气压不稳，空气污染，水或油，这些污染物可能在振动板的表面，塑胶振动盘供应，使进给速度缓慢甚至不走。空气必须清洁，干燥，与一个独立的调节器，滤波器。

塑胶振动盘-优佳振动盘设备厂-塑胶振动盘供应由东莞市茶山优佳振动盘设备厂提供。东莞市茶山优佳振动盘设备厂（[www.dgyoujiazdp.com](http://www.dgyoujiazdp.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！