

## 4880打印机供应 4880打印机 双盈数码值得信赖

产品名称	4880打印机供应 4880打印机 双盈数码值得信赖
公司名称	广州市双盈数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区福元北路31号
联系电话	18922737806

### 产品详情

广州市双盈数码科技有限公司针对企业的需求，对四开对开、全开大幅面输出。公司成立伊始，便致力于将自身的业务定位于印刷行业系统集成、印刷标准化、CTP方案、印刷系统色彩管理、影像图文解决方案、以及相关设备和耗材供应综合性服务公司。诚和技术把印刷油墨应用与打印平台，使产品可模拟传统胶印效果，是国内先进的数码印前出样系统。公司主营产品有纸箱数码打印机、皮革数码打印机、爱普生数码打样机、潘通数码打印机、微压电喷头打印机、喷墨数码打样机等。简单操作流程，4880打印机供应，卓越的输出品质，灵活的幅面选择，兼容多介质、高保真的输出等功能，快速赢得了行业用户的高度认可！

#### 数码打印机的核心部件有哪些

##### 核心部件一：喷头

喷墨组件包括喷头、小车、墨盒、墨泵、电机、皮带。喷头是喷墨打印机的核心，喷头包含一系列的喷嘴，用于喷射墨滴。目前市场上优质喷头有爱普生、柯尼卡、精工、赛尔等多种品牌，国内厂商一般根据自己的产品定位和特点选择喷头品牌。黑迈数码喷墨打印机基本使用爱普生、柯尼卡喷头，并配有自动清洗和保湿系统。用户在购买打印机后，尤其要注意对喷头的清洗和保养，否则会大大影响其使用效果和寿命。

##### 核心部件二：墨泵

墨泵——用来抽取墨水，从一级墨盒供给二级墨盒，直至喷头。民用的墨泵一般用国产的，工业级的设备主要选择进口墨泵，多选德国产出的墨泵，或者中墨泵和空气泵。

广州市双盈数码科技有限公司，专业提供专业的UV数码印刷设备，在本公司您可以了解到喷墨菲林打印机、数码打印机多少钱、P6080打印机、彩色数码打印机、数码印花打印机、P10080打样机等。一系列的耗材销售。以“诚经营，驰天下”的理念为客户提供高质量的UV平板打印机。以产品质量和服务水平作为企业生存和发展的命脉。简单操作流程，卓越的输出品质，灵活的幅面选择，兼容多介质、高保真的输出等功能，快速赢得了行业用户的高度认可。欢迎各界位人士临参观指导！

uv平板打印具备哪些主要的技术优势

### 一、独特的喷头技术

目前uv平板打印品质保证主要在于采用了在精工制造行业技术极为先进企业的打印喷头，这种打印喷头在使用中不但喷墨准确度更高，同时也不易产生油墨的堵塞现象，使用和维护都极为简单方便。同时也能够保证了8级灰度的更出色的打印效果。

### 二、负压式供墨系统

uv平板打印还采用了目前极为先进的负压供墨系统，这种负压供墨系统能够将彩色和白色部分相对独立，同时都携带负压腔，以此来保证白墨和彩墨各自在负压状态下的稳定性，从而实现在长时间的打印中，uv平板打印不会出现墨水供应不足的断墨现象。

### 三、金属的光栅定位

很多用户在进行打印任务时，往往对于打印机的定位效果不够满意，经常出现的打印误差问题，对一些对打印精度要求极高的用户有着极为严重的影响。目前uv平板打印采用了金属光栅定位技术，从而能够保证uv平板打印在连续重复打印时不会出现明显的误差问题。

uv平板打印的出现为很多行业用户带来了更为先进的打印方式，这主要得力于uv平板打印上采用的众多高端的技术，其中独特的喷头技术为用户带来了更好的打印效果。而负压供墨系统能够确保长时间打印中不会出现断墨现象，金属光栅定位技术又带来了更高的打印精度，这些都是uv平板打印所具备的技术优势。

广州市双盈数码科技有限公司，专业提供专业的UV数码印刷设备，在本公司您可以了解到喷墨菲林打印机、数码打印机多少钱、P6080打印机、彩色数码打印机、数码印花打印机、P10080打样机等。一系列的耗材销售。以“诚经营，驰天下”的理念为客户提供高质量的UV平板打印机。以产品质量和服务水平作为企业生存和发展的命脉。简单操作流程，卓越的输出品质，灵活的幅面选择，东莞4880打印机，兼容多介质、高保真的输出等功能，快速赢得了行业用户的高度认可。欢迎各界位人士临参观指导！

### 平板打印机负压墨路故障诊断

平板打印机常见的负压墨路故障主要有漏气、喷头於墨和墨水倒吸。

#### 1. 漏气

如负压气泵在反复工作，则可判断气墨路系统存在漏气处，须查明漏气处，采取具体措施解决。

查漏气步骤如下：

A、首先要判断是墨车部分漏气还是电器柜中负压装置漏气，异或都漏气。

方法：夹住主气路，观察负压气泵是否仍然反复工作，如正常，则是墨车部分漏气，否则是负压装置漏气。

B、然后针对墨车或负压装置具体判断漏气处。

## 2. 喷头於墨

可能原因有负压过小、负压显示与真实压力有差别、副墨盒阀体漏气等原因。

如负压过小，4880打印机，可适当调高负压，然后观察於墨情况；

如负压表本身问题，可拔掉负压表气路，看显示数值是否为0，如不是0，可对负压表进行清零工作；

如是副墨盒阀体漏气可依次检查阀芯、各气墨路接头、清洗液接嘴帽、墨管是否裂开等。

## 3. 墨水倒吸

先观察倒吸是怎么发生的：

A、墨车不动，放置若干时间，某个颜色倒吸，4880打印机直销，一般是供墨板或是主板原因；

B、正压时间过长，导致倒吸，可以缩短正压时间；

C、液位传感器线接错导致倒吸，更正接线即可；

D、打印中倒吸，一般是漏气导致，检查漏气处，加强气密性即可。

4880打印机供应-4880打印机-双盈数码值得信赖由广州市双盈数码科技有限公司提供。“大幅面喷墨打印机,打印机,EPSON喷墨打印机”就选广州市双盈数码科技有限公司（shop10402r6832208.1688.com），公司位于：广州天河区福元北路31号，多年来，双盈坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双盈期待成为您的长期合作伙伴！