金百诺线条真空喷涂机生产基地安全操作规程

产品名称	金百诺线条真空喷涂机生产基地安全操作规程
公司名称	佛山市金百诺智能机械有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:金锦华泰 型号:ptj-001 产地:佛山
公司地址	佛山市三水区白坭镇三水大道南203号三水智车 科技园12栋101(住所申报)(注册地址)
联系电话	13929915228

产品详情

金百诺线条真空喷涂机生产基地_安全操作规程

- 1.喷涂机在使用前必须将喷涂机放置平稳、牢靠操作人员在作业过程中必须注意人身安全,必须穿戴好防护及工作帽后进行作业。
- 2.作业地应该通风良好。电源线完好无损、电源线、高压管上不得堆放物品或被踩、压等。高压管在作业时拖动途中应畅通无阻,以免对高压管造成损坏。
- 3.接通电源前要仔细检查确认喷涂机各紧固件紧固牢靠,检查确认各管子接头连接牢靠。
- 4.为提高喷涂机使用寿命,所使用的涂料应该是清洁、无杂质、不变质的,并要经过80目以上过滤网过滤。
- 5.压力调整不大于22.5Mpa;如更换高压管,所选用的管子必须是厂家统一配备的。
- 6.任何时候都不得把枪对准他人,作业时要严防飞溅的涂料对操作者本身,特别是眼睛的伤害。
- 7.不准用本喷涂机喷射酸类、腐蚀物质有毒化学物质(如农药、杀虫剂)。香蕉水、二甲苯等溶剂进行 喷射作业。
- 8.作业现场不得有烟火。
- 9.喷涂作业完成后要先卸流、卸压后在关电机,然后立即用清洗液清洗涂料经的各个部位、洗净残留物 ,严禁用开水清洗。

10.移动本机时必须切掉电源,电机和插头不允许与水、涂料接触保持机器清洁、干燥。

设备由您选择,表面功夫我们来做。欢迎垂询!喷涂设备找老申手机:13929915228!真空喷涂机,真空喷漆机,水性喷涂机,喷涂机,uv光固化机厂家直销。