

铝管全自动喷砂机 澳门全自动喷砂机 金坤喷砂机用心做好机

产品名称	铝管全自动喷砂机 澳门全自动喷砂机 金坤喷砂机用心做好机
公司名称	东莞市金坤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇岭厦工业区卓讯科技园
联系电话	13712259249

产品详情

全自动喷砂机表面处理——金坤喷砂机——带您了解

全自动喷砂机调质处理后的空气氧化皮、残盐、残油等；黑(有)色铸铁件的空气氧化皮、型砂等；无余量生产加工精密铸件的空气氧化皮、型砂等；五金加工件的残留、微毛边等；焊件的空气氧化皮、焊穿等；冷、热轧钢板(槽钢)的空气氧化皮、生锈层等。

全自动喷砂机各种模具凹模的脱膜剂、冲积物等；瓷器元器件表层的煅烧残留；塑胶成型件的毛边；物块表层的有害物质；公路桥梁、水电厂闸板、船只、房屋建筑；飞机跑道的硫化橡胶粘附层；高铁车厢；各种各样管路和器皿罐；旧零件的油渍、附属物等；海运集装箱的残漆、生锈层和附属物等；陶瓷上不正确的煅烧层；装饰设计表层的刮伤.....

全自动喷砂机运用问题——金坤喷砂机——带您了解

全自动喷砂机机械设备运用的其他问题：

- 1.检查全自动喷砂机通风风管及喷砂机门是否密闭性。工作上前5分钟，须启动通风除尘机械设备，通风除尘机械设备失效时，禁止喷砂机工作上。
- 2.自动喷砂机高压气阀要缓慢打开，轮胎气压标准严禁超过0.6MPa。
- 3.自动喷砂机喷砂工艺粒度分布应与工作要求相符合，一般在十至三十号正中间能用，碎石子应保持热过敏。
- 4.自动喷砂机工作上时，禁止无关紧要工作人员接近。清除和调整运作部位时，应待机进行。

5. 严禁用自动喷砂机高压气吹手里灰尘或开玩笑。
6. 自动喷砂机使用完后，通风除尘机械设备应再度运作5分钟再关闭，以排出去屋子里灰尘，保持场地清除。
7. 如果造成生命安全、机械设备安全生产事故，应保持现场，并报告有关部门。
8. 用自动喷砂机工作前尽量佩戴好防护装备，严禁裸膀臂工作。工作上不能小于两人。
9. 空压机储气罐、压力表、闸阀要一个季度校检。空压机储气罐十几天污水处理数次灰尘，砂罐里的过滤系统一个月检查数次。

如何预防全自动喷砂机起静电-----金坤喷砂机为您解疑

- 1、全自动喷砂机添加静电离子棒组织，静电离子棒可发生许多的带有正负电荷，能够将物体上所带的电荷中和掉，当物体外表所带电荷为负电荷时，它会招引气流中的正电荷，当物体外表所带电荷为正电荷时，它会吸附气流中的负电荷，从而使物体外表上的静电被中和，达到消除静电的目的
- 2、全自动喷砂机添加静电等离子风刀，离子风刀可发生许多的带有正负电荷的气团，被紧缩气吹出，能够将物体上所带的电荷中和掉。当物体外表所带电荷为负电荷时，它会吸附气流中的正电荷，当物体外表所带电荷为正电荷时，它会吸附气流中的负电荷，从而使物体外表上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的紧缩气还可将物体上面的固执积尘吹走。

如需了解更多有关自动喷砂机知识，欢迎致电金坤喷砂机。