

小型静电喷枪价格 静电喷枪价格 迈德乐喷雾系统厂家

产品名称	小型静电喷枪价格 静电喷枪价格 迈德乐喷雾系统厂家
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

产品详情

迈德乐喷雾系统广州有限公司——全球优质的喷雾方案，能提供不同行业、不同应用的解决方案，超过上千种的喷嘴喷枪应用和几十年的喷嘴应用经验来确保为客户提供准确的喷嘴选型和喷雾解决方案。公司主营产品有蒸汽喷枪、转炉喷枪、空气雾化喷枪、油漆喷枪、脱销喷枪、电子喷枪等。公司产品广泛应用在钢铁、纸浆、造纸、电子、食品、制药、环保、消防、汽车、水泥等40多个行业。有着多年应用经验的专业工程师为客户提供专业的喷嘴应用建议和准确的选型。

掌握喷枪的操作技术喷出完美效果

1) 喷枪移动速度的控制：喷枪的移动速度应根据涂料干燥速度来确定，一般干燥较快的涂料喷枪移动速度以20-40cm/s为宜，干燥较慢的涂料喷枪移动速度应适当加快，以30-40cm/s为宜。喷枪移动速度过快，会使漆膜粗糙无光；过慢，油漆静电喷枪价格，会使漆膜过厚而发生流痕。另外，在喷涂中还应考虑喷涂环境温度、涂料的黏度以及喷出漆量等因素，灵活掌握喷枪移动速度，并且无论快慢都要保持移动速度均匀。

2) 喷涂角度的保持：无论被涂物面是平面、垂直面、斜面还是侧面，喷涂的喷雾应始终与被涂面保持垂直。

3) 喷涂路线的选择：应根据涂料品种和物件几何形状等因素确定，静电喷枪价格，一般包括以下几种喷涂方法。

横向喷涂：喷涂图样呈直状，右手掌握喷枪，从操作者左上侧开始，液体静电喷枪价格，从左向右进行。当行至一个接面的距离时(距离由个人掌握)，迅速向下向左往返进行。接面一般为1/2、1/3、1/4，可根据涂料品种自行掌握。当喷完一个面时，再按顺序喷另一个面。根据习惯，也可以从相反方向进

行，就是从操作者右下侧向上喷涂。

纵向喷涂：方法和横向喷涂法相似，只是喷涂图样改为水平方向，喷枪从左上方或右上方向下往返运行，也可以从右下方或左下方向上往返运行。

纵横交叉喷涂：喷涂时第1遍纵向往返喷涂，第2遍时横向往返喷涂，每遍都要改变喷涂的方向。

迈德乐喷雾系统公司是一家来自美国全球优质的喷雾方案提供商，能提供不同行业、不同应用的解决方案，超过上千种的喷嘴应用和几十年的喷嘴应用经验，确保为客户提供准确的喷嘴选型和喷雾解决方案。迈德乐喷雾系统公司凭借其国际的品质和超高的性价比快速赢得中国市场认可，公司通过德国TUVISO9001质量体系认证，数十年经验的高端设计师、进口高精密全自动生产设备、专业齐全的检测设备、全球先进的生产工艺、严谨苛刻的质量检测工艺确保喷嘴的性能。来自各行有着多年应用经验的专业工程师为客户提供专业的喷嘴应用建议和准确的选型。公司主营产品：多头喷枪、干燥喷雾喷枪、AAB喷枪、kwn喷枪、蒸汽喷枪、转炉喷枪等。

自动喷枪常见故障如何解决

现象1:跳枪

原因:1、喷嘴没拧紧或没装好 2、枪针密封套件松动 3、喷枪的连接螺母松动

(下壶喷枪) 4、壶里涂料不足 5、喷嘴套装损坏

对策:1、旋紧喷嘴或清洁并安装喷嘴套装 2、紧固顶针密封套件 3、旋紧连接

螺母 4、补充涂料 5、更换喷嘴套装。

现象2:喷幅上重或下重

原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞 2、气帽或喷嘴受损

对策:1、清洁喷嘴套装 2、更换喷嘴套装

现象3:喷不出涂料或少量出漆

原因:1、喷枪枪壶盖的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞 2、壶内没

有涂料 3、顶针行程太小

对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管 2、补充涂料

3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程太小。

现象4:喷枪喷嘴处漏涂料

原因:1、顶针密封螺帽太紧 2、喷嘴端口内部有异物 3、喷嘴和顶针不配套或有损伤

4、顶针回位弹簧断掉或未装

对策:1、旋松顶针密封螺帽 2、清洁喷嘴 3、更换喷嘴套装

迈德乐喷雾系统广州有限公司——全球优质的喷雾方案，能提供不同行业、不同应用的解决方案，超过上千种的喷嘴喷枪应用和几十年的喷嘴应用经验来确保为客户提供准确的喷嘴选型和喷雾解决方案。公司主营产品有蒸汽喷枪、转炉喷枪、空气雾化喷枪、油漆喷枪、脱销喷枪、电子喷枪等。公司产品广泛应用在钢铁、纸浆、造纸、电子、食品、制药、环保、消防、汽车、水泥等40多个行业。包括高压清洗、精密喷涂，冷却蚀刻，小型静电喷枪价格，显影，吹风干燥，喷雾干燥，脱硫，脱硝和加湿等1000多种应用。有着多年应用经验的专业工程师为客户提供专业的喷嘴应用建议和准确的选型。

喷枪所导致的喷漆缺陷总结

一、喷涂过厚或底部过厚：

- 1.喷漆角部分堵塞（外部混合物）——拆下空气帽清洗干净
- 2.涂料喷嘴堵塞，损坏或安装不正确——清洗，更换，或重新安装喷气嘴
- 3.空气帽座或涂料喷嘴座有脏东西——拆下来清洗干净

二、喷涂图案向左偏或向右偏：

- 1.空气帽发脏或量孔部分堵塞——要判断故障原因，可讲空气帽旋转180度进行喷涂测试如果喷涂图案仍向原来的方向偏，则问题出在涂料喷嘴上；如果喷涂图案和原来正相反，则问题出在空气帽上。相应的清洗空气帽，量孔以及涂料喷嘴
- 2.空气帽损坏——.更换空气帽
- 3.喷嘴堵塞或损坏——清洗或更换喷嘴
- 4.喷嘴形状控制旋钮调节的太低——调节设置

小型静电喷枪价格-静电喷枪价格-迈德乐喷雾系统厂家(查看)由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。迈德乐喷雾系统广州有限公司（www.mideler.com）是一家从事“喷嘴、喷枪、喷雾系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迈德乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使迈德乐在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！