

# 东川uv打印机报价 打印机 众拓科技公司

产品名称	东川uv打印机报价 打印机 众拓科技公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

UV平板打印机有以下4个优点：

- 1、个性化定制：可以印刷人物照片、画像等图案，不受限制。
- 2、3d浮雕效果：印刷的图案视觉呈现3d效果，手摸上去凹凸不平，提高了附加值。
- 3、操作简单：电脑控制设备，UV打印机，软件设置好后，后续自动化印刷，节省了人工。
- 4、材料不受限制：压电式喷墨原理，不与材质接触，可以广泛印刷多种材质。

UV平板打印机的3个缺点：

- 1、相比较丝网印刷，速度较慢，适合短版3d浮雕数码印刷需求。
- 2、故障率较高，在日常的维护中，需要按照厂家的要求，细心的维护。
- 3、耗材费用较高，一般好点的400多，差点的300多，相比较其他墨水，成本更高。

UV平板打印机市场这么火爆可以总结为以下这几大重点：

- 1、市场客户需求量的不断增加，印刷领域的材质，越来越需要用到UV平板打印机来替代丝印、热转印等印刷方式。

2、一些老牌的厂家，扶持了很多小厂家，东川uv打印机报价，在各地发展代理商和合作伙伴。

3、设备技术和配套工艺的不断完善，老牌的厂家不断的行业的发展，极大的扩大了UV平板打印机市场的应用领域。

UV打印机的行业发展趋势必然是呈上升状态，UV打印机所应用的行业范围很广泛，UV打印机哪家好，已经开始向高大上的商业进军，目前常见的应用行业有：装饰玻璃行业、家居建材行业、广告行业、瓷砖装修行业等，经过个性的图案印刷的产品是普通产品价格的2~3倍，整体利润非常可观。UV打印机相关技术也在不断的改革、更新，以很好状态投入更高大上的装修等行业应用。

### 新手操作UV打印机容易出现的三大问题

虽然UV打印机操作简单，但是对于操作并不熟练的“新手”而言，可能会遇到一些问题。

#### 一、打印介质

UV打印机打印过程中会因为介质摆放高低调整等因素造成画面打印质量出现失误。喷头与材料介质距离太近造成喷头擦过介质表面，损伤画质。打印时材质一定要摆放平整。

#### 二、滴墨现象

UV打印机打印过程中偶尔有滴墨情况，通常是因为空气过滤器中的过滤片湿了，打印机，从而导致通气不畅。造成这种情况也可能是UV打印机喷头有细毛以及灰尘等污物，喷出的墨水在这些污物积累到一定程度时，就会自动滴墨。解决此类问题需要将空气过滤器更换，同时还需要用专用清洗液清洗喷头。

#### 三、数据传输问题

uv打印机在传送打印数据后指示灯一直闪个不停，即使按下开始键依然不能打印，没有经验的操作员很难处理。需要注意的是，如果UV打印机在打印过程中执行了不正确的终止打印操作，即使停止了打印工作，电脑端仍会有一些打印数据传送到UV打印机，其内存依然保留着这些打印数据。因此打印工作实现不了，而且还会造成后续打印工作不能正常进行。

东川uv打印机报价-打印机-众拓科技公司由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（[www.zhongtuoxinxi.com](http://www.zhongtuoxinxi.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众拓科技——您可信赖的朋友，公司地址：南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室，联系人：陈经理。