

风冷螺杆冷水机价格 华易冷水机 西宁风冷螺杆冷水机

产品名称	风冷螺杆冷水机价格 华易冷水机 西宁风冷螺杆冷水机
公司名称	东莞市华易制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新四油榨村249号一楼
联系电话	13509807575

产品详情

风冷螺杆冷水机低压警报怎么办？低压故障的原因

现代智能风冷螺杆冷水机压缩机吸气压力过低，使低压保护装置动作，机组停机。压缩机的吸气压力从蒸发器的冷媒而来，低压表正常数值在0.4左右，较小保护值在0.2。当制冷剂不足，或蒸发器堵塞，都会导致风冷螺杆冷水机的低压警报，造成能源的消耗过大，且已损坏压缩机。东莞市华易制冷设备有限公司的风冷螺杆冷水机采用电脑版/触屏控制。温度控制准确到 ± 0.1 ，是你选择风冷螺杆冷水机的不二之选。

华易制冷风冷风冷螺杆冷水机和水冷风冷螺杆冷水机哪种好？

我们都知道风冷风冷螺杆冷水机与水冷风冷螺杆冷水机都是通过制冷四大部件（压缩机，冷凝器，节流装置，蒸发器）进行压缩冷凝节流等一系列运行，最终目的是产出冷冻水。而风冷和水冷的区别在于冷凝器的不同，风冷冷凝器使用翅片配合风机散热，水冷冷凝器使用壳管配合水塔进行散热。故在安装方面，风冷机安装简单，灵活方便，适合缺水区域；水冷机需额外安装冷却塔，多一道布管工序以及要在后期对水质进行处理。同样的匹数，水冷风冷螺杆冷水机制冷效果更好，能效比更高。华易公司有冷热两用的现代智能风冷冷热水热泵机组，在需要冷热源的场所有巨大优势。

怎么样判断现代智能风冷螺杆冷水机缺氟？

风冷螺杆冷水机缺氟主要表现在低压表压力过低即压缩机吸气压力过低（低于0.2-0.3Mpa），蒸发温度冷却不下来，吸气排气温度升高。就要考虑是否露了，但是也有可能是蒸发器脏堵。如果是脏堵，便清理

蒸发器重新测试，如果是漏了，一点要先找出漏点补好，抽真空以后再重新添加雪种。国内常见的雪种一般为R22，在很多设备标签上都有种类和充注量。按量充注即可。