

山东户外真石漆 奥丽特涂料 山东户外真石漆报价

产品名称	山东户外真石漆 奥丽特涂料 山东户外真石漆报价
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

水泥砂浆面抹灰处理引起的开裂：

墙面做抹灰时，山东户外真石漆，水泥砂浆面还没有干透就抹灰，造成水泥砂浆干透后裂开，导致装修完毕后出现乳胶漆裂纹，

解决措施：这种情况下的墙面开裂如果要补救相对会麻烦一些，若墙面整体出现不规则裂纹，就需要整体剔除，再重新施工。

一道施工未干透引起的开裂：

涂刷底漆、面漆时，山东户外真石漆市场价，没有等前一遍漆干透就开始后道施工，山东户外真石漆制造商，收缩率不一致导致应力扭曲结合面，引起面漆开裂，

解决措施：如果只是表面漆膜的龟裂，用细砂纸将裂纹打磨掉，重新涂刷就可以了。

使用方法：辊涂、刷涂、喷涂

耗漆量：理论值:8~10m²/遍/kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度及施工环境而有差异

涂料配制：加水稀释比例为10-15%

基层处理：基层要求坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。必须经过相应的底漆涂刷，底漆必须涂刷均匀，并彻底封闭基层。涂刷底漆前要检查底材腻子的含水率及pH值，含水率小于10%，pH小于10

施工时，应在每天气温zui高时段分多遍抢批腻子；涂料中不可随意加水稀释，山东户外真石漆报价，使用涂料时应搅拌均匀。冬季，水性涂料仓库内温度不低于5℃，做好库内的温度跟踪记录。冬季涂料运输过程中，如遇低于0℃区域，需要采取保温措施。在低于0℃的环境中，涂料会出现破乳、漆膜不成膜、耐水性差等漆膜弊病。

选择优质的产品供应商，产品质量有保证，会极大减少施工中不必要的麻烦。

山东户外真石漆-奥丽特涂料-山东户外真石漆报价由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com）位于山东省新泰市沈汶路李仙桥南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥丽特涂料在建筑用涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥丽特涂料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥丽特涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。