

风机 9 26高温循环风机厂家 海华环保设备

产品名称	风机 9 26高温循环风机厂家 海华环保设备
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

产品详情

9-16高压离心风机

用途

9-16高压离心通风机适用于中小型化肥厂生产工艺配备设备、化铁炉、燃烧炉、正压燃油锅炉的强制通风，煤气加压风机厂家，亦可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性、不自燃、不易爆、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过80℃，介质中尘土及硬质颗粒物含量不大于150mg/m³。

安装与使用

安装前：应对风机各部件进行面检查，机件是否完整，9-26高温循环风机厂家，叶轮与机壳的旋转方向是否一致，各部联接是否紧密，叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动组是否灵活等。

安装时：注意检查机壳，5-47A系列不锈钢风机价格，壳内不应有掉入或遗留的工具或杂物，在一些结合面上为了防止生锈，减少拆卸困难，应涂上一层润滑脂或机械油。风机与地基结合面和风机与进出风管道联接合面均仔细调整使之自然吻合，不得强行联接，更不许将管道重量加在风机各部件上，并注意保证风机的水平位置。

高温高压离心风机型号汇总

3、高温通风机 W4-57-11型高温风机 W4-62型高温风机 W4-68型高温风机 W4-70-11高温风机 W4-70型 6.2D高温气体循环风机 W4-72型高温风机 W4-72型 6.3高温离心风机 W4-73型高温风机 W4-80-11、12罩式炉炉台风机 W5-40-11型高温风机 W5-47型高温风机 W5-47、W9-19、W4-73型高温风机 W5-48型高温风机 W6-29、W6-39系列高温风机 W7-29-11型高温风机 W8-35-101型高温风机

W9-19型高温风机 W9-26型高温风机 W9-26型 12.5C、12.5D、12.5F高温风机
FW9-26型 15.5防腐高温风机 R9-26型 22热风机 W9-28型高温风机 W9-35-03型高温风机
W9-55型高温风机 W9-11系列高温离心风机 BB5、BB24型高温风机 W5B-1型 15、24C高温轴流风机
W63A、B-1系列消防高温排烟风机

风机轴承温度过高的原因分析

- 1、风机轴承温度升过高，很可能是由于箱体剧烈振动造成的。风机轴承包自身存在倾斜，风机，轴承在轴承包内呈倾斜状态，导致风机轴承在运行时温度高。其产生的原因是风机安装、检修质量不高，轴承在允许调节角度的临界边缘运行。
- 2、当润滑剂质量不良、变质或含有灰尘、砂粒、污垢等杂质或填充量不足或轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小，也会引起此类问题；
- 3、轴承包未按标准加入规定的油脂。一般情况是岗位人员担心风机缺油造成轴承烧损，在加油时加入量过多，这时现象为温度持续不断上升，到达某点后（一般在比正常运行温度高10~15左右）就会维持不变，然后会逐渐下降。
- 4、轴承异常，造成轴承发热。轴与滚动轴承安装歪斜、前后两轴承不同心，风机滚动轴承损坏或轴弯曲，都是影响风机轴承温度的因素之一。

风机-9-26高温循环风机厂家-海华环保设备(优质商家)由山东海华环保设备有限公司提供。山东海华环保设备有限公司（www.haihuahuanbao.com）是山东淄博,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海华环保设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海华环保设备更加美好的未来。同时本公司（www.pubanji.com）还是从事矿用风机，矿山风机，防爆风机的厂家，欢迎来电咨询。