

# 锅炉风机 y5 47锅炉风机厂家 风机

产品名称	锅炉风机 y5 47锅炉风机厂家 风机
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

## 产品详情

### 9-11型高压离心风机

#### 用途

9-11高压离心通风机是为冲天炉设计的专用风机，也可用于物料输送、建材、冶金、高压送风等领域，其它性能相近，条件相似者亦可选用。但被输送之气体必须是不易燃、不易爆、无腐蚀性、不含粘性物质、无缠绕纤维、且一般温度不得超50℃，高不超80℃。

#### 产品特点

- 1、叶轮是由先进的前倾叶片和长短叶片佳匹配而成。
- 2、风机特性呈“恒压型”，它满足了冲天炉熔化过程风量变化而风压恒定的特殊工况。
- 3、高效工作区域宽广。
- 4、节电、节材、低噪。

以2吨炉风机为例，高压离心风机厂家，与罗茨风机相比节电约70%左右，y5-47锅炉风机厂家，节材90%以上，风机，噪声降低15~20分贝。

- 5、可靠性高、维护费低，运转平衡、振动小。

#### 高压风机叶轮的受损保养

在风电场建在风沙口地区，沙粒给外露的风机叶片带来危害，在同等维护的状况下，使用寿命低于其他地区。原因是风中沙粒含量较高，颗粒较大，使叶片风沙抽磨受损严重，风机叶片和迎风角面安全年限缩短。在日常维护上，由于自然因素，很难从视觉、听觉上发现问题，建议风口地区的风场应抓住风力较小的时机，着重检查叶片的迎风角和叶尖部位。

运行四至五年后再一次叶尖增厚加长加固施工，目的是防止叶尖因风沙抽磨缩短而造成的外固合力下降，迎风面的胶衣修复也是解决叶片因风沙抽磨使外固合力下降而导致风机自振抖动开裂的有效方法。此外，新建风场，一定要选择耐冲击层较厚的硬性叶片以便把叶片的安全使用年限向后推延。

4、煤粉离心风机 M6-29型煤粉离心风机 M6-31、M7-16型煤粉通风机 M7-29型煤粉离心风机 M9-26型煤粉离心风机 5、排尘离心式通风机 C4-73型离心风机 4-2×68型 23离心除尘风机 C6-46型排尘离心风机 C6-48型排尘离心风机 FC6-48型纺织排尘通风机 CBS型离心风机 SFF232-21型双吸离心风机 SFF233-11型纺织除尘通风机

7、防腐离心风机 FC3-49型 16F防腐、湿式除尘离心风机 F4-57型耐腐蚀离心风机 F4-62型防腐离心风机 F4-65型 9.6D、F4-62型 10C防腐风机

锅炉风机(图)-y5-47锅炉风机厂家-风机由山东海华环保设备有限公司提供。山东海华环保设备有限公司 ([www.haihuahuanbao.com](http://www.haihuahuanbao.com)) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海华环保设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ([www.taifengji.com](http://www.taifengji.com)) 还是从事高压离心风机，高压离心引风机，高压通风机的厂家，欢迎来电咨询。