

# ISW卧式清水泵

产品名称	ISW卧式清水泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

## 产品详情

### ISW卧式清水泵

产品概述：ISW卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

产品特性：运行平稳，振动噪音很低、高效节能、性能可靠。

使用条件：ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，使用温度 80。

应用范围：适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。

1	底座
2	放水孔
3	泵体
4	叶轮
5	取压孔
6	机械密封
7	挡水圈
8	端盖
9	电机

构图框架：

故障处理：

故障现象	可能产生的原因	排除方法
1.水泵不出水	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.进出口阀门未打开，进出管阻塞，流道叶轮堵塞.</li> <li>2.电机运行方向不对，电机缺相转速很慢.</li> <li>3.泵没灌满液体，泵腔内有空气.</li> <li>4.进口供水不足，吸程过高，底阀漏水.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.检查，去除堵塞物.</li> <li>2.调整电机方向，紧固电机接线.</li> <li>3.拧紧各密封面，排除空气.</li> <li>4.停机检查，调整.</li> </ol>
2.水泵流量不足	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.先按1.原因检查.</li> <li>2.管道、泵叶轮流道部分堵塞，水垢沉积，阀门开度不足.</li> <li>3.电压偏低.</li> <li>4.叶轮磨损.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.先按1.排除.</li> <li>2.去除阻塞物，重新调整阀门.</li> <li>3.稳压.</li> <li>4.更换叶轮.</li> </ol>
3.功率过大	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.超过额定流量使用.</li> <li>2.吸程过高.</li> <li>3.泵轴承磨损</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.调整流量，关小出口阀门.</li> <li>2.降低吸程.</li> <li>3.更换轴承.</li> </ol>
4.杂音振动	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.管路支撑不稳.</li> <li>2.液体混有气体.</li> <li>3.产生汽蚀.</li> <li>4.轴承损坏.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.稳固管路.</li> <li>2.提高吸入压力.</li> <li>3.降低真空度.</li> <li>4.更换轴承.</li> </ol>
5.电机发热	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.流量过大，超载运行.</li> <li>2.碰擦.</li> <li>3.电机轴承损坏.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关小出口阀.</li> <li>2.检查排除.</li> <li>4.稳压.</li> </ol>

	4.电压不足.	
6.水泵漏水	1.机械密封磨损. 2.泵体有砂孔或破裂. 3.密封面不平整.	1.更换. 2.焊补或更换. 3.维修.