

本田奥德赛变速箱阀体故障

产品名称	本田奥德赛变速箱阀体故障
公司名称	天津市祥途嘉禾汽车维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东北路蓝海汽配城G2-07 (注册地址)
联系电话	18920536828

产品详情

现代英文中的奥德赛本是旅行者的意思，源于古希腊神话，是浪漫冒险的象征。当初，日本本田的研究设计人员在进行开发研究时，循着当年古希腊英雄史诗所叙述的历程，足迹跑遍了半个欧洲去寻求其浪漫理念的源头。最终设计出了颇具欧洲浪漫舒适风格的奥德赛原型。初见奥德赛，观者的第一直觉就是大。不错，4765mm的车身长度搭配上稍稍显低的车身高度，让奥德赛整车从侧面看起来就好像是一个身材修长的妙龄女子；不过，如果镜头转向前方，极具个性的前脸设计则透出了工业设计中凝练、有力的设计风格：细长收尾的车灯如同眯起眼睛瞄准一般，检视着前方的路面，下凹并且与车灯一体化设计的前进气格栅，则凸现出了三道错落有致的进气风格。顺着车灯内侧切线落到底，是一个比较规矩的四边形进气口，毫无遮拦的进口设计，仿佛是要吞噬前方路面一样，紧紧悬在空中。

2015款奥德赛采用了全新的家族式前脸，镀铬三横幅式前进气格栅与2013款低配车型的中网相比显得更有档次。

尾部变化主要集中于尾灯处，2015款尾灯变的更修长，同时加入了LED光源。在美观度和实用性上都有很大的提升。同时尾门把手上方加入了镀铬装饰条，档次感明显上升。

今天到店维修的这款车是2015款本田奥德赛2.4L智享版，搭载CVT CY1A 无极变速箱（CVT）。

行驶公里数：37053km。

电脑检测变速箱故障码：压力控制电磁阀“C”性能或卡在“关闭”。

变速箱阀体故障。

上架拆卸变速箱；

拆卸下来的车子底架；

拆卸下来的变速箱；

组装完成后，试车结束，故障清除。

本次维修主要是因为变速箱阀体故障和内部链缸磨损造成故障维修，我们主要更换变速箱阀体和链缸。

祥途嘉禾友情提示：由于夏季气温升高，导致车辆出现顿挫感，锁档，严重者导致不走车，油耗过高，换挡品质差等，如有以上情况请及时与我们联系！请注意保养您的爱车！