

压铸件加工 铝合金压铸件加工厂家 深圳公明迅思压铸厂

产品名称	压铸件加工 铝合金压铸件加工厂家 深圳公明迅思压铸厂
公司名称	深圳市迅思科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:迅思压铸 型号:定制 产地:广东惠州
公司地址	深圳市光明新区公明办事处李松荫社区第一工业区第90-6栋第一层B区
联系电话	0755-23413125 15899787030

产品详情

锌合金压铸件应用到千家万户，可谓数量之大，对于迅思压铸厂来讲也是公司重要业务之一，但是在生产过程中锌合金压铸件经常出现变黑的现象，今天迅思压铸厂小编来带您了解下相关的知识

为什么锌合金压铸件

会变黑，以我们常人的思维不难理解，肯定是氧化了，锌本来就是属于比较活泼的金属，温度在一定的情况下，很容易造成锌合金压铸件表面的氧化；另外，对于清洗锌合金压铸件是非常讲究的，若是压铸件表面有切削液等物质的残留，没有清洗到位，或者清洁剂不符合要求，有腐蚀性等，都会让锌合金压铸件表面变黑，严重的会直接出现黑点；最后，还有可能是仓库存放不当造成的。

既然知道锌合金压铸件变黑的原因，那我们要怎么处理呢，迅思压铸厂是这样做的

- 1、仔细检查有无切削液等残留物在铸件表面，，清洗干净，确保零残留；
- 2、加工过程中确保不具备铸件氧化的介质，让其无法与氧化物质发生化学反应；
- 3、考虑储存条件，仓库的湿度、温度，都要留意到，防止其被氧化产生黑点。

以上是迅思压铸厂小编为您带来的关于锌合金压铸件表面变黑的原因及处理方法，希望能帮助到

有用的您哦，如果需要了解更多关于压铸件压铸模的知识，可致电我们。