

外墙真石漆 美饰龙涂料 安阳真石漆

产品名称	外墙真石漆 美饰龙涂料 安阳真石漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

在冬季天气可加入部分苯jia醇、乙二醇丁醚等低沸点助剂，适当减少乙二醇和纤维素的用量，保证水分挥发速度，加快成膜。夏季高温天气，早晚施工或者阴晴天气施工都可能造成发花，安阳真石漆，与水分挥发速度和成膜速度有一定关系。图2B所示，在标准环境下成膜与太阳直射环境下成膜颜色与板面效果略有差异。太阳直射下温度高，水分挥发速度快，乳液随着水分挥发向表面迁移，表面效果细腻，标准环境下成膜板面质感效果强烈。

真石漆发白的原因：

真石漆在夏天气温高的时候，发白现象是很少见到，一般都会发生在冬季，仿砖真石漆，并且在下雨的时候，当连续几天下雨后，刚施工完的真石漆的表面就会一块一块成全mian的发白现象。特别是当气温在10 以下，外墙真石漆，湿度85以上时，真石漆表面就会发白或是好像掉色发花，像是被一层白bing霜模糊遮盖住。

1、施工环境温度与乳液的玻璃化成膜温度（tg）因素：

乳液的成膜温度，即乳液玻璃化温度（tg）温度（除弹性乳液外），tg温度都在26 以上，当气温高于或等于玻璃化温度时乳液才能得到完全固化，只有乳液固化了才能发挥乳液的防水性能。但当气温低于乳液（tg）的温度时，乳液的成膜时间变长，但当温度低于10 时乳液相对被“保鲜”了，乳液不能完全固化，只能表干。当气温低至5 时以下时，墙面真石漆，桶里的真石漆也有可能被冻坏。也就是说当气温低于一定值时，真石漆是不能施工的。这样就不难解释真石漆在冬天的发白投诉特别多了。

市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白，天气晴朗后又恢复原来的状态，这是真石漆抗水性差的直接表现。

原因一：乳液品质较低

低价位的乳液为了增加乳液的稳定性，往往会加入过量的表面活性剂，这些表面活性剂会大大降低乳液本身的耐水性。

原因二：乳液用量过低

高品质的乳液价格较高，厂家为了节省成本，只添加少量比例的乳液，从而使得真石漆干燥后漆膜疏松、不够致密，漆膜吸水率比较大，粘结强度也相应降低，一旦遇到长时间的阴雨天气，雨水就会渗透到漆膜里，导致真石漆发白。

外墙真石漆-美饰龙涂料-安阳真石漆由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）是一家从事“真石漆,质感漆,内外墙乳胶漆,水包水,腻子粉,保温砂浆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美饰龙环保漆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美饰龙环保漆在室外涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！