

富瑞特液压升降平台质保一年终身维护48小时专业人员上门进行维修

产品名称	富瑞特液压升降平台质保一年终身维护48小时专业人员上门进行维修
公司名称	苏州富瑞特铝合金升降机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:液压升降平台 型号:GTWY
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖工业园腾飞路15-1号
联系电话	0512-65805099 13451541158

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 液压升降平台
型号 GTWY

苏州富瑞特液压升降机质保一年 终身维护 48小时专业人员上门进行维修

- 1.产品启用6个月后会应更换液压油，以后视使用次数和液压油污染程度作不定期的更换。在更换液压油时应彻底清理油箱内壁，不能让金属微粒，棉纱，纤维等异物进入油箱。
- 2.必须严格防止液压油的污染，油液内不得有水，酸，碱等其他杂质，油箱内不得涂防锈油。
- 3.使用中应经常检查升降臂传动链组的松紧度，若发现尚未升起时升降臂之间上端有明显不平齐的情况，或起降过程中同组链条不一致时，应及时调整链条的长度。调整时将工作平台起升至一定高度，认准需调整的臂段拧动其下端的螺母，连调整连检查，直至符合要求。
- 4.若发生电磁阀因异物阻止现象，使液压系统失灵则歇下电磁铁，用24mm加长套筒扳手将电磁阀旋下，将其浸入煤油中轻轻转动阀芯，清洗其中卡住的异物，再轻轻拉出阀芯，检查阀套内物品及损伤，处理后，仔细装入阀芯，使阀芯在阀套内顺畅滑动。注意保持原装配精度，然后一起装入阀体内，再装上电磁铁即可。
- 5.若发生作业平台有自动下落的现象，则检查应急放油开关是否松动。如是顺时针旋紧。如不是则检查单向阀密封是否可靠，或检油内有否软质纤维致使单向阀失灵。用24mm套筒扳手将单向阀旋出，如是密

封件则更换密封件，如阀芯有异物则用柴油或煤油清洗阀芯，排除异物后将阀芯重新装回并旋紧。

6. 调换升降臂中的滚轮组成或清除异物后滚轮组的安装，应先将作业平台起一定的高度，将需调换的滚轮组撬入升降臂中导轨部位，并将其与对活动导轨部位固定，利用作业平台下降滚轮组推入升降臂中，再升起作业平台，装好升降臂端部的保险块，反复试升数次，无异常情况，调试装配工作则完成。

7. 非专业人员请勿随意拆修液压系统零部件，如无把握，请勿自修，可委托本厂修理。

8. 高空作业升降平台应保持清洁，不使用时，应停放在防雨，防晒、通风干燥的地方。

9. 高空作业升降平台需润滑，保养部位应经常加班n32机械油；链条链轮磨擦部位；链轮、链轮轴摩擦部位；升降臂中滚轮摩擦部位；底盘下万向轮、定向轮转动部位。

公司名称：苏州富瑞特铝合金升降机械有限公司

公司地址：苏州市相城区望亭镇迎湖工业园腾飞中路2号

联系人：陈宗芳

联系手机：18015406779 qq：1316762590

座机电话：0512-65805685

公司传真：0512-65805096

阿里店铺：<http://www.frtsjj.cn/>

公司邮箱：sales@frtsjj.com