

# 安徽创大 环氧地坪价格 铜陵环氧地坪

产品名称	安徽创大 环氧地坪价格 铜陵环氧地坪
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

## 产品详情

环氧地坪涂饰地坪中间层，环氧地坪价格，涂饰地坪面层

- 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20 ，24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层，涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为最佳，铜陵环氧地坪，喷涂压力为20~25Mpa。
- 2、可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便下一面层施工找平。
- 3、还方便甲方对设备安装等的安排。

涂饰地坪面层

- 1、在中间层实干后，进行环氧地坪层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。
- 2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。
- 3、如甲方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，环氧地坪厂家，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，环氧地坪报价，并吸尘、清洁后喷涂面层。

环氧地坪出现火山口的原因分析

发生火山口的原因有：

- 1、可能是由于环氧地坪涂料本身的原因，导致地坪出现火山口。

- 2、可能是下层有油渍。
- 3、还有一种常见的原因就是下层可能有凹洞。

有哪些预防的方法：

- 1、对于下层油渍的处理方法就是清除干净，这在施工前就应该要注意的。
- 2、选择适合的环氧地坪涂料。
- 3、对于凹洞，我们可以先用水泥或是什么之类的东西进行填补，平整后再来施工。

环氧地坪变白的原因，预防措施和解决方案

一：涂膜干燥，因为所用有机溶剂的沸点低，挥发太快，涂膜表面温度降低，一些水蒸气会凝结在表面上。涂膜形成白雾，造成浑浊或损失。光。

预防措施：加入防潮剂，注意施工现场的环境温度和湿度。

2：施工现场的空气湿度过高（相对湿度超过80%）。涂装部位的环境温度优选为15-25度，相对湿度不高于70%。

预防措施：油漆和稀释剂中的水，或压缩空气带来的水分。控制通过溶剂和压缩空气引入水分。

3：在环氧树脂涂料的构造中使用了大量的低沸点稀释剂。涂膜不仅是白色的，而且有时还会有许多空洞和细小的裂缝。

预防措施：快干涂料施工中应使用辅助溶剂，稀释剂用量不宜过多。避免在底漆中混合沥青和杂酚油。

4：湿膜上凝聚的水蒸气将分析涂膜中的树脂或聚合物聚集体，使涂膜变白。

注意事项：在涂料中加入适量的防潮剂（增白剂）或丁醇基防水剂

安徽创大(图)-环氧地坪价格-铜陵环氧地坪由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽创大环氧地坪装饰有限公司（ahhuicd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!