

# 常州喷绘机 喷绘机 众拓科技

产品名称	常州喷绘机 喷绘机 众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

3D喷墨技术所生产的产品，可以被称作是陶瓷印花技术第三次工业革命，这个产品拥有了与以往丝网印刷技术跟辊筒印刷技术完全不同的技术，它的优势就是表现在可以印刷出之前两种产品所无法印刷的产品，也就是说突破了传统的产品局限性，喷绘机，重要的优势在于凌空挑印，户外喷绘机，不局限于表面，不管产品瓷砖的表面是凹凸也好，还是平面也好，还是像沙粒状也好，没有任何的局面性，在凌空喷洒，表现力突破了产品本身表面的材质。这是第1大优势。

### UV喷绘机精度：

UV喷绘机精度被用来描述喷绘画面每个英寸的点数，精度的基本单位是DPI。精度取决于喷头墨孔的大小。现如今，UV喷绘机的精度更高号称可达1440DPI。然而一般情况下，达到照片品质的精度也只需在720DPI左右。根据喷绘幅宽，在进行大幅面喷绘时，其实所需要的精度并不大。随着科学技术的不断发展，UV喷绘机的各种喷绘技术也在持续革新。尽管如此，UV喷绘机的精度还收到一个方面的限制，那就是电脑。电脑中设置有多种喷绘模式以供选择，喷绘商可通过实际需要的幅宽和用途进行调整和选择。电脑的剩余空间和程序运作的快慢也直接影响着UV喷绘机的工作。因此，在操作UV喷绘机前首先要选择UV喷绘机精度模式，然后对电脑进行处理十分重要，尽量预留出大的操作空间，否则当空间不足后，将引发一系列问题影响UV喷绘机的工作，严重的会导致电脑死机，UV喷绘机停止工作，浪费喷绘成本。

### 机械故障

#### 情况一：

喷头小车的运动轨迹受阻或动力不足；这种情况几乎不会出现在新设备上，使用时间长的设备可能会出

现。检查方法是拿掉电机皮带，喷绘机厂家，使喷头小车与电机分

开，南京喷绘机，然后用手推下小车，如果运动不顺畅则应更换轨道或滑块，因为此时给小车的阻力较大，会导致机电市场而死机。

情况二：

喷头电机故障；此类故障导致死机比较多，喷绘机的喷头电机主要分为交流和直流电两种。其中交流型出现故障相对较少，常见于使用时间稍长因磨损导致

死机。直流型出故障较多，它不仅由于磨损会造成死机，而且会出现意想不到的故障。

干扰

喷绘机产生干扰来源包括外界干扰和机内干扰。下面主要分析机内干扰情况：

数据传输干扰：不具有屏蔽或屏蔽功能差的数据电缆容易受到干扰导致工作不稳定，因此才有好的传输电缆或好的无干扰环境，才能稳定运作。

火花干扰：喷绘机中如果采用容易产生火花的部件，会造成很多不能预料的故障。

常州喷绘机-喷绘机-众拓科技(优质商家)由南京众拓信息科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京众拓信息科技有限公司（[www.zhongtuoxinxi.com](http://www.zhongtuoxinxi.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为打印机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!