

写真喷绘机 泰州喷绘机 众拓科技有限公司

产品名称	写真喷绘机 泰州喷绘机 众拓科技有限公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

长假保养

1-3天使用设备时按平时保养即可，可用塑料布或喷绘布把设备盖住防止灰尘。

7-15天不使用设备时需对喷头管道进行清洁具体方法如下：

- 1、准备：1桶专用清洗液，棉签10根，射器1个，干净无纺布10张，酒精1瓶，毛巾1条，喷绘机的价格，保鲜膜1卷。
- 2、把主墨桶的墨管拿出来，在设备液晶面板上选择单色正压压力强度H时间6S单个排出墨管与二级墨盒的墨水，（注意：二级墨盒缺墨后设备会有缺墨报警，不代表墨水全部排出需消除报警让墨泵继续抽墨把管道的墨水一起排出。）直到喷头出气泡即可。
- 3、把主墨桶的墨管放入清洗液桶里面，让设备自动吸墨直到机器不报警后拿出墨管。再次正压排出清洗液，反复操作3次即可。（注意：最后一次正压完成后不要把墨管放入墨桶或清洗液桶里面）
- 4、关机扭开喷头墨管接头，用注射吸干净的清洗液插入喷头墨管接头对喷头清洗。注意力度不要过大喷头出清洗液即可，当注射清洗液打完后回吸。挤掉清洗液后再次吸干净清洗液清洗，一只喷头操作2边即可。
- 5、用注射吸空气插入喷头墨管接头排出喷头内部残余清洗液，直到喷头无清洗液即可。
- 6、用保鲜膜包好主墨桶墨管，小车上喷头进墨管。
- 7、用无纺布或棉签清洁小车底板、打印平台、保湿托盘、废墨盘、闪喷风扇。
- 8、将小车底部贴好无纺布可以稍微打湿点清洗液，用保鲜膜包整个小车底板和喷头包好，泰州喷绘机，

移至保湿托盘固定好。

9、用酒精清洁光栅，设备外壳有油墨部分。（不要用清洗液清洗外壳，清洗液有腐蚀性会使外壳掉漆）

10、清理设备上的杂物拔下电源线，用喷绘布或包装膜把设备整体遮盖。

如果设备15天以上不使用，除以上保养外必要时可以取下喷头注入专用的喷头保护液用保鲜膜包好。

喷墨打印会满足消费者个性化的需求，例如有的人喜欢梵高的向日葵，传统的技术无法解决，就可以通过喷墨打印技术从而解决，因此喷墨打印技术可以满足消费者个性化的需求。对于设计师来说，UV喷绘机，如果得知了消费者的需求，可以告诉厂家单独去订做，喷墨打印可以满足消费者个性化的需求，从而实现定单化生产。个性化就不需要大批量，只是满足个性化的需求。例如电视机墙和屏风都需要个性化的产品。

喷绘机清洗喷头时画面变色的原因及解决

在喷绘过程中一旦停下来清洗喷头的话，继续喷绘时就会出现很宽的一条颜色会变浅。这种情况在喷纯色（双色）时尤为明显。凡是使用采用喷头上下排列设备的用户应该都会或多或少的遇到过。

那么这究竟是什么原因呢？首先，我们先分析一下设备的结构，写真喷绘机，很明显，这种情况大多出现在四色上下排列并且喷墨量相对较少的设备上。墨水属易挥发性液体，如果墨水干燥速度较快，而清洗时间相对又太久，再加上有些喷绘部本身渗透性有很强，先喷上去的墨已干燥，后喷的墨水很难再与之融合，在这种情况下变色是自然要发生的了。

原因是找到了，我们使用什么方法来解决呢？通常采用的方法是喷每幅画面前先检查喷头状态，必要时作清洗处理，尽量避免喷绘过程中清洗喷头；还有就是如果有必要在喷绘过程中清洗喷头的话要尽量快，或者几个喷头分开清洗，避免出现色差。但是在实际操作过程中还是没法避免地会有些许的色差和变色现象出现。还有另一个方法也可以采用，就是保持室内较高的湿度。

前面提到了一点，‘在墨水干燥速度较快的情况下’会因停顿时间过久出现上述现象。而针对这个问题，墨水生产厂家是完全可以解决的，也就是想办法减缓墨水挥发速度是墨水干燥时间变长，但是经验告诉我们，如果干燥速度慢的话，会出现粘画和画面拼接时墨层会被胶水粘起的现象，而这种情况可以向墨水里加入增加墨水附着力的助剂，但是墨水的生产成本也会因此而提高。

总之，喷绘公司总是希望能够用上既便宜又好用的墨水，而作为墨水生产厂家也在想尽一切办法提高自己产品质量的同时尽量降低自己的成本；可以说只要有竞争的地方这种矛盾就会存在，而这恰恰促进了行业的发展。

写真喷绘机-泰州喷绘机-众拓科技有限公司(查看)由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）在打印机这一领域倾注了无限的热忱和热情，众拓科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。