

东川uv平板喷绘机 众拓科技公司 南京喷绘机

产品名称	东川uv平板喷绘机 众拓科技公司 南京喷绘机
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

你知道UV平板打印机喷头堵塞的常见原因有哪些吗？

第1点：喷头电压的影响。UV平板打印机的喷头喷墨是压电元器件控制喷墨，压电晶体性能异常直接会导致喷墨异常。如有遇到喷头有时候喷墨，有时不喷，可以判断是喷头内部出了问题，需要更换喷头才能解决。

第二点：静电影响。有些材料的静电特多，喷绘机保养，尤其是亚克力板，静电影响压电器件产生影响，并且导致墨滴偏离形成飞墨。对于有静电的材料，在打印前尽量先用酒精进行擦拭，这样才提高打印质量。

你知道UV平板打印机喷头堵塞的常见原因有哪些吗？

第三点：墨水质量影响。墨水的质量很关键，优质的墨水颜色准确。劣质的墨水干燥剂的量控制不当，容易造成出墨也快整干燥堵塞。这就需要我们经常使用溶液清洗。如果墨水从墨也内部干结，就导致喷头报废。

第四点：每个喷头上都有1200多个墨孔，每个墨孔的精度在微米级，在运输保密的过程中要注意避免碰撞。

第五点：uv打印机在非打印的状态时会保持墨水向外慢速流动，这可以保证喷头的湿润。如果一段时间不用，需要用一块湿的黑布将其蒙上，避免自然光中紫外线将其固化堵塞。

用户在选购UV喷绘打印设备时，下面深圳武腾写真机厂家为大家提供一些互联网业内人士提供的UV写真喷绘的基础知识，供大家参考，有兴趣的朋友可以去学习与认识下，并从中选择优质的UV写真机、U

V喷绘机、UV平板打印机等。

- 1.首先需要了解UV喷绘机的基本行情：UV喷绘机售价昂贵、需要周密的日常保养，并只能使用规定的优质UV油墨。
- 2.UV卷材写真机或者UV喷绘机的喷头易磨损：UV打印喷头通常喷孔很小很密，很容易被杂质或污渍堵塞，造成UV打印喷绘效果不好，如果不能进行有效的清洗和保养那么只能更换喷头，导致喷头成本上升。
- 3.注意气温变化：以放置承印物发生热胀冷缩等情况，会影响UV喷绘机画面绘制工作，导致画面脱落。尤其是表面平滑的打印介质承印物。
- 4.控制UV喷绘机生产速度：过快的UV喷绘机生产速度会对喷绘精度造成影响。
- 5.UV喷绘机制造精良，很多零件都需要精密的设计和制造，注重UV喷绘机系统组合和原料来源也是十分重要的。UV喷绘机的使用和制造还在不断的发展中，并且不断致力于更便捷化的操作和更节约成本的制造方法。UV喷绘机在国内的发展也十分迅速，并且联合国际高大上技术与国内行情，南京喷绘机，设计的UV喷绘机更符合国内UV喷绘市场需求。
- 6.进口UV打印设备与国产UV打印设备的对比：购买一台进口UV喷绘机大概需要耗费20万美元到40万美元之间而购买一台国产UV喷绘机所需要耗费的资金为10万--20多万元之间。在国产UV喷绘机发展与国际标准无限趋近的情况下，其实购买国产UV喷绘机是一个低投资高回报的选择，特别是由深圳武腾科技有限公司生产的UV卷材写真机，产品更具超值的性价比，价格更实惠，更适用于多行业领域的UV卷材打印应用。

喷绘是现在使用非常普遍的广告制作方式，东川uv平板喷绘机，从户外广告、室内写真，到数码印刷等，都用到喷绘技术，都有写真机应用的身影，压电写真机在各喷绘应用中更具特色。

特别是国产喷墨打印设备近年来的发展，东川喷绘机，打印精度与使用稳定性都有着非常好的用户使用认可。高精度的打印可以实现高清晰度效果好的喷绘图像画面，不仅喷绘输出后的图像画面色彩艳丽，而且画面表现非常细腻真实。随着市面上不同介质的多样化多种类的发展下，高性能的压电写真机可以实现多行业领域的广泛应用。

东川uv平板喷绘机-众拓科技公司-南京喷绘机由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）位于南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众拓科技在打印机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。众拓科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众拓科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。