

苏州喷绘机 喷绘机保养 众拓科技

产品名称	苏州喷绘机 喷绘机保养 众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

我们就具体说说日常我们应该如何维护保养uv平板打印机喷头？

1. 喷头的清洗保养：每日打开uv打印机的时候，一定要检测喷头的状态，在测试纸上打印测试状态条，如果显示出来的条纹没有断格，色彩正常，则表示喷头状态良好，如出现问题，则需要清洗喷头。

如何维护保养uv平板打印机的喷头？

喷头打印测试线

2. 夜间的喷头保养：在设备未使用的时候，需要在墨栈保湿处覆盖一层无纺布，在上面添加保湿液，然后将喷头移至墨栈的上方，喷头正对着压下即可。

3. 喷头周围环境的要求：uv打印机的喷头由于是紫外线固化，紫外线也存在于阳光中，喷绘机订购，为避免阳光中的紫外线与墨水起反应，需要将设备安防在阴凉、背光的地方，这样可以延长一倍的寿命。

4. 喷头外壳的保养：外壳要保持干净整洁，避免液体灰尘等覆盖在表面，同时需要在设备未工作的时候，加盖一层黑布包裹整个机头，杜绝其它光线的进入。

5. 喷头保养重点：日常预防为主。任何一款uv平板打印机喷头都是非常精密的，这需要我们日常多预防，多注意维护。例如，一旦发现喷头有不出墨，立即处理。每天哪怕不生产，也打印一个全彩加白色底的色块。

第二大优势传统的印花技术对颜色的表现，局限于本身辊筒跟丝网的设备，一般来说只能够表现四个颜色，特殊的话可以去到六个颜色，在中国佛山陶瓷界里面，一般都是以四个颜色居多。而喷墨技术的优

势在于，可以在同一片瓷砖上面表现的颜色多达几十种，没有任何的限制，甚至有一个颜色的渐变，红橙黄绿青蓝紫，在同一板砖上面可以表现的淋漓尽致，在传统的印花技术是没有办法实现的。

机械故障

情况一：

喷头小车的运动轨迹受阻或动力不足；这种情况几乎不会出现在新设备上，使用时间长的设备可能会出现。检查方法是拿掉电机皮带，使喷头小车与电机分

开，然后用手推下小车，如果运动不顺畅则应更换轨道或滑块，因为此时给小车的阻力较大，会导致机电市场而死机。

情况二：

喷头电机故障；此类故障导致死机比较多，喷绘机的喷头电机主要分为交流和直流电两种。其中交流型出现故障相对较少，喷绘机保养，常见于使用时间稍长因磨损导致

死机。直流型出故障较多，苏州喷绘机，它不仅由于磨损会造成死机，而且会出现意想不到的故障。

干扰

喷绘机产生干扰来源包括外界干扰和机内干扰。下面主要分析机内干扰情况：

数据传输干扰：不具有屏蔽或屏蔽功能差的数据电缆容易受到干扰导致工作不稳定，因此才有好的传输电缆或好的无干扰环境，才能稳定运作。

火花干扰：喷绘机中如果采用容易产生火花的部件，会造成很多不能预料的故障。

苏州喷绘机-喷绘机保养-众拓科技(推荐商家)由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司(www.zhongtuoxinxi.com)为客户提供“打印设备”等业务，公司拥有“众拓”等品牌。专注于打印机等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。