

罗图风机 空调风机厂家 铁岭空调风机

产品名称	罗图风机 空调风机厂家 铁岭空调风机
公司名称	潍坊罗图风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子区王裴家工业园
联系电话	13235365893

产品详情

空调风机空调风机主要由机壳、叶轮、进风口和外转子电机组成。

机壳：整体采用镀锌钢板咬口制作，空调风机价格，或优质冷轧板咬口制作，其外形线条流畅、耐热、耐潮、经久耐用。

叶轮：前向多翼园弧型叶片与前盘、中盘铆接成型，经严格的动、静平衡校正，确保运转平稳、效率高、噪声低。

进风口：经模具加工，与轴向平行的截面呈流线型，铁岭空调风机，使气体流畅、阻力小。

外转子电机：电机两轴端固定在进风口上，叶轮与电机旋转外壳直联，减少了传动损失，提高了风机效率。

潍坊罗图风机公司——位于世界风筝之都潍坊是一家集研发、营销和售后服务于一体的专业化风机制造公司。

罗图自进入风机领域以来，始终坚持与航空科研单位合作，将航空技术和风机技术相结合，确立了公司科技型企业的特色。罗图始终坚持融中外风机设备之精华，自主研发“罗图”品牌，一跃成为产品规格齐全，生产实力雄厚、充满潜能的风机制造厂商，外拖空调风机，是国内风机的重要生产基地。

空调风机是一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机，该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所，空调风机厂家，是空调、净化等行业理想的配套产品。

空调风机维修方法—空调风机怎么维修

风机振动过大：风机振动过大应检查叶轮上的叶片有无松动，动平衡因叶片沾有泥块等杂物而被破坏，叶片变形，地脚螺栓松动，电机轴与风机轴不同心，采用钢支架基础时，其型钢支架刚度不够等原因均会造成风机振动过大。处理时，应清除叶片上的杂物，如因制造或运输等原因叶片动平衡不合格，应拆下叶轮，重新做动平衡试验。加强钢支架的刚度和稳定性，拧紧螺栓，重新调整同心度和皮带轮的中心线，调整风机带负荷运转时的轴位移量。

皮带在运转中脱落或抖动：应调整电机与风机轴的中心距离，使其不致在运转时脱落，重新调整两皮带轮的中心平面误差，使其皮带轮在同一中心线上。皮带过松还会造成风机丢转现象，而影响风机的风量和风压低于额定值。

风管流量过低：风机正常运转而风道内流量不够，应检查风管是否接头不严、漏风严重，叶轮与集流器之间间隙过大。风道阻力过大。处理时，应重新核对风机型号和技术参数是否与设计相符，检查风道的严密性能，风道上的骨件局部阻力过大时，应重新更换制作。除尘系统应清理风机、风道内、除尘器内的积灰。

空调风机适用于工厂、宾馆、礼堂、医院等建筑物的室内通风换气。各种形式的中央空调、框式空调机组及各种净化设备、涂装、除尘、除烟设备及汽车烤漆房、烘房、烧烤车的配套使用，特别适用于变风量低噪声的空调机组。

潍坊罗图风机公司——位于世界风筝之都潍坊是一家集研发、营销和售后服务于一体的专业化风机制造公司。罗图始终坚持融中外风机设备之精华，自主研发“罗图”品牌，一跃成为产品规格齐全，生产实力雄厚、充满潜能的风机制造厂商，是国内风机的重要生产基地。

罗图风机(图)-空调风机厂家-铁岭空调风机由潍坊罗图风机有限公司提供。“空调风机，外转子轴流风机，热泵轴流风机，闭式冷却塔轴流风机”就选潍坊罗图风机有限公司（www.rotorfan.cn），公司位于：山东省潍坊市坊子区王裴家工业园，多年来，罗图风机坚持为客户提供好的服务，联系人：郑。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。罗图风机期待成为您的长期合作伙伴！