

# 山东光伏钻机 光伏钻机 龙业机械

产品名称	山东光伏钻机 光伏钻机 龙业机械
公司名称	山东龙业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安市岱岳区青春创业园容大路
联系电话	13465382860

## 产品详情

山东龙业机械告诉你机油进水的要主要原因是什么

挖改钻机机油进水致使的机油变稀。

机油进水的首要原因有以下几个方面。

- 1、机油散热器损坏。
- 2、建议机水堵漏水。
- 3、缸套密封圈出现损坏。
- 4、缸套出现裂缝。
- 5、气缸垫损坏。

潜孔钻机机油进水后抗yang化功用会降低，然后致使机油变稀变薄，致使其润滑功用降低。

山东龙业机械提醒：一定要记得随时观察机器的情况哦！

## 水井钻机液压油泵的故障检查

液压油泵是水井钻机的核心结构，是液压系统中的动力源，山东光伏钻机，相当于机械设备的“心脏”，当然在长时间的使用或者使用不当的情况下，光伏钻机供应，都会造成液压油泵的故障产生，当

液压油泵发生故障时就需要我们及时的解决。首先要做的就是检查故障产生的原因：

1.检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起，看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查，密封圈如已磨损应予更换。

2.检查操纵阀。首先清洗安全阀，检查阀芯是否磨损，如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化，再检查操纵阀阀芯磨损情况，其间隙使用限度一般为0.06mm，光伏钻机，磨损严重应更换。

3.测量液压泵的压力。若压力偏低，则进行调整，加压力仍调不上去，则说明液压泵严重磨损。

液压钻在工程机械中占据很大的市场份额，液压钻机在长期的市场需求下，也变得更加完善和精准。常见的液压机械中，液压钻机的应用很广泛。液压钻机的钻架可在三个平面内调节，特别设计的摆动机构使得钻架在水平和垂直方面均能方便地定位。另外钻臂还可以 $\pm 15$ 度轴向摆动旋转，这些特性使钻机在所有的工况下均可施工。液压钻机的履带是可以摆动的，两侧履带可以沿前进方向上下摆动，光伏钻机价格，安装在车架和履带之间的液压缸可使履带和底盘保持平行或保持一定角度，从而使上机体保持水平。这种摆动机构使钻机在高低不平的地面行驶时，发动机保持水平状态，方便钻机在坡道上行驶。液压钻机钻架安装在机体的摆动机构之上，所有的钻孔装置均安装在钻架上。钻杆的更换可由液压控制的夹杆和卸杆装置完成。液压钻机在铁路隧道探测及注浆孔钻进（风化岩及完整基岩上钻进）。如果岩石普氏硬度 $f > 10$ ，利用进口动力头回转及冲击，需配专用快换钎杆及钎头，采用高压水排渣，亦可以利用进口动力头回转及冲击，实现一边钻孔一边注浆，防止渗漏水涌出。

山东光伏钻机-光伏钻机-龙业机械由山东龙业机械有限公司提供。山东光伏钻机-光伏钻机-龙业机械是山东龙业机械有限公司（[www.longyejixie.com](http://www.longyejixie.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。